急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2119-1	箇所名	上根岸2	所在地	木更津市上根岸



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2119-1	箇所名	上根岸2	所在地	木更津市上根岸

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-70843.02	18172.71				R-1	-70841.82	18192.20			
Y-2	-70831.24	18173.23				R-2	-70826.36	18191.93			
Y-3	-70822.40	18170.69				R-3	-70815.91	18188.88			
Y-4	-70814.55	18192.71				R-4	-70814.55	18192.71			
Y-5	-70812.99	18197.06				R-5	-70812.99	18197.06			
Y-6	-70808.06	18210.90				R-6	-70809.82	18205.96			
Y-7	-70807.50	18212.46				R-7	-70821.79	18209.44			
Y-8	-70804.70	18220.32				R-8	-70839.97	18214.87			
Y-9	-70817.94	18224.19				R-9	-70840.74	18209.74			
Y-10	-70835.01	18232.10				R-10	-70841.30	18200.66			
Y-11	-70836.92	18225.50				R-11	-70841.56	18196.43			
Y-12	-70837.79	18222.50									
Y-13	-70839.93	18215.10									
Y-14	-70840.74	18209.74									
Y-15	-70841.30	18200.66									
Y-16	-70841.56	18196.43									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2119-1	箇所名	上根岸2	所在地	木更津市上根岸

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T259	-70728.75	18204.47	21.29						
T260	-70779.60	18179.47	23.91						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5－4　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2119-2	箇所名	上根岸2	所在地	木更津市上根岸



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2119-2	箇所名	上根岸2	所在地	木更津市上根岸

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-70834.46	18236.53				R-1	-70828.46	18254.03			
Y-2	-70823.90	18235.72				R-2	-70815.48	18250.85			
Y-3	-70814.15	18226.10				R-3	-70803.28	18239.66			
Y-4	-70804.65	18217.53				R-4	-70795.14	18232.17			
Y-5	-70801.46	18222.44				R-5	-70785.84	18246.49			
Y-6	-70799.20	18225.91				R-6	-70784.19	18249.03			
Y-7	-70785.84	18246.49				R-7	-70780.84	18254.19			
Y-8	-70784.19	18249.03				R-8	-70786.96	18260.02			
Y-9	-70767.95	18274.05				R-9	-70796.80	18268.94			
Y-10	-70772.17	18278.46				R-10	-70824.08	18266.79			
Y-11	-70779.55	18285.08				R-11	-70826.25	18260.46			
Y-12	-70820.41	18277.49									
Y-13	-70821.62	18273.96									
Y-14	-70826.25	18260.46									
Y-15	-70831.21	18245.99									
Y-16	-70832.47	18242.33									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2119-2	箇所名	上根岸2	所在地	木更津市上根岸

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T259	-70728.75	18204.47	21.29						
T260	-70779.60	18179.47	23.91						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)