急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2154	箇所名	真里谷119	所在地	木更津市真里谷



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2154	箇所名	真里谷119	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-70530.01	22208.16				R-1	-70524.86	22207.28			
Y-2	-70524.32	22207.19				R-2	-70524.32	22207.19			
Y-3	-70520.16	22206.49				R-3	-70520.16	22206.49			
Y-4	-70513.30	22205.32				R-4	-70516.11	22227.33			
Y-5	-70509.24	22204.63				R-5	-70518.76	22227.94			
Y-6	-70503.44	22203.65				R-6	-70520.76	22228.39			
Y-7	-70499.58	22223.57									
Y-8	-70507.28	22225.32									
Y-9	-70509.33	22225.79									
Y-10	-70516.11	22227.33									
Y-11	-70518.76	22227.94									
Y-12	-70525.86	22229.55									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2154	箇所名	真里谷119	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T56	-70539.75	22197.47	35.10						
T57	-70574.79	22220.57	36.33						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県