急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2162-1	箇所名	真里谷121	所在地	木更津市真里谷



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2162-1	箇所名	真里谷121	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-70326.37	22969.08				R-1	-70314.32	22965.76			
Y-2	-70319.95	22967.31				R-2	-70312.52	22965.26			
Y-3	-70316.73	22966.42				R-3	-70299.15	22978.25			
Y-4	-70314.32	22965.76				R-4	-70300.50	22979.79			
Y-5	-70312.24	22965.19				R-5	-70301.70	22981.15			
Y-6	-70304.68	22963.10									
Y-7	-70295.08	22973.65									
Y-8	-70300.50	22979.79									
Y-9	-70301.70	22981.15									
Y-10	-70304.51	22984.33									
Y-11	-70307.74	22987.98									
Y-12	-70311.13	22991.83									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2162-1	箇所名	真里谷121	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T69	-70220.45	22911.18	41.72						
T70	-70269.67	22966.02	43.11						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2162-2	箇所名	真里谷121	所在地	木更津市真里谷



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2162-2	箇所名	真里谷121	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-70238.82	22912.18				R-1	-70224.39	22887.48			
Y-2	-70245.51	22906.93				R-2	-70227.90	22901.57			
Y-3	-70247.87	22905.08				R-3	-70235.23	22915.00			
Y-4	-70253.37	22900.76				R-4	-70237.53	22913.19			
Y-5	-70248.43	22890.75				R-5	-70238.82	22912.18			
Y-6	-70244.12	22878.99				R-6	-70233.88	22898.42			
Y-7	-70238.24	22874.69				R-7	-70230.78	22884.73			
Y-8	-70242.37	22867.36				R-8	-70223.62	22871.30			
Y-9	-70232.96	22863.97				R-9	-70228.26	22862.27			
Y-10	-70228.26	22862.27				R-10	-70225.14	22861.15			
Y-11	-70225.14	22861.15				R-11	-70224.18	22860.80			
Y-12	-70218.86	22858.88				R-12	-70219.39	22870.31			
Y-13	-70213.88	22869.03									
Y-14	-70216.58	22890.84									
Y-15	-70222.12	22904.61									
Y-16	-70230.95	22918.35									
Y-17	-70237.53	22913.19									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2162-2	箇所名	真里谷121	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T69	-70220.45	22911.18	41.72						
T70	-70269.67	22966.02	43.11						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県