急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2171-1	箇所名	真里谷126	所在地	木更津市真里谷



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2171-1	箇所名	真里谷126	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-69957.14	22651.77				R-1	-69940.31	22632.88			
Y-2	-69951.10	22621.66				R-2	-69930.93	22631.65			
Y-3	-69944.21	22620.25				R-3	-69928.62	22633.64			
Y-4	-69943.22	22621.10				R-4	-69927.34	22634.74			
Y-5	-69936.63	22626.76				R-5	-69929.37	22640.13			
Y-6	-69930.93	22631.65				R-6	-69933.30	22657.09			
Y-7	-69928.62	22633.64				R-7	-69933.47	22657.05			
Y-8	-69923.35	22638.16				R-8	-69938.60	22655.91			
Y-9	-69918.91	22647.06				R-9	-69940.06	22655.58			
Y-10	-69926.89	22658.52									
Y-11	-69933.47	22657.05									
Y-12	-69938.60	22655.91									
Y-13	-69947.38	22653.95									
Y-14	-69951.49	22653.03									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2171-1	箇所名	真里谷126	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T84	-69892.27	22655.20	34.15						
T85	-69901.24	22714.33	35.71						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2171-2	箇所名	真里谷126	所在地	木更津市真里谷



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2171-2	箇所名	真里谷126	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-69933.09	22558.14				R-1	-69918.10	22557.81			
Y-2	-69930.61	22539.45				R-2	-69914.02	22537.16			
Y-3	-69923.36	22538.45				R-3	-69909.29	22536.50			
Y-4	-69920.71	22538.08				R-4	-69910.45	22557.64			
Y-5	-69914.02	22537.16				R-5	-69916.10	22557.77			
Y-6	-69908.58	22536.41									
Y-7	-69904.11	22535.79									
Y-8	-69902.10	22557.46									
Y-9	-69906.04	22557.55									
Y-10	-69916.10	22557.77									
Y-11	-69923.09	22557.92									
Y-12	-69926.22	22557.99									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2171-2	箇所名	真里谷126	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T86	-69913.60	22540.44	34.89						
T87	-69913.75	22509.63	34.18						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県