急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2182	箇所名	真里谷131	所在地	木更津市真里谷

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2182	箇所名	真里谷131	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-68657.84	21120.01				R-1	-68651.04	21134.50			
Y-2	-68649.90	21114.75				R-2	-68642.89	21130.23			
Y-3	-68648.07	21118.78				R-3	-68641.90	21132.42			
Y-4	-68645.78	21123.86				R-4	-68640.92	21134.58			
Y-5	-68642.89	21130.23				R-5	-68649.04	21138.74			
Y-6	-68641.90	21132.42									
Y-7	-68638.76	21139.34									
Y-8	-68646.79	21143.55									
Y-9	-68648.77	21139.33									
Y-10	-68651.04	21134.50									
Y-11	-68653.59	21129.07									
Y-12	-68657.00	21121.80									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-141K2182	箇所名	真里谷131	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T301	-68581.10	21159.36	34.94						
T305	-68605.62	21162.93	36.76						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県