


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1477 箇所名 北羽鳥6 所在地 千葉県成田市北羽鳥中山下



scale:1/1000

