


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1485 箇所名 南羽鳥5 所在地 千葉県成田市南羽鳥殿迎



scale:1/1000

