

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-1490

箇所名

南羽鳥6

所在地

千葉県成田市南羽鳥正福寺



scale:1/1000

