

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-1551

箇所名

大山2

所在地

成田市大山天神台



