

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成30年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-1570

箇所名

大袋1

所在地

千葉県成田市大袋塔之下



