


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成26年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1586 箇所名 新橋 所在地 富里市新橋宮ノ下



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成26年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1586 箇所名 新橋 所在地 富里市新橋宮ノ下

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	42516.21	-30423.46			
Y-2	42527.53	-30403.78			
Y-3	42547.12	-30420.25			
Y-4	42551.63	-30426.13			
Y-5	42553.15	-30432.95			
Y-6	42556.24	-30442.15			
Y-7	42524.65	-30457.10			
Y-8	42519.87	-30455.09			
Y-9	42518.26	-30440.96			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	42535.95	-30436.90			
R-2	42534.82	-30424.86			
R-3	42539.47	-30413.81			
R-4	42542.98	-30416.76			
R-5	42543.61	-30425.52			
R-6	42545.09	-30434.80			
R-7	42541.30	-30449.22			
R-8	42532.42	-30453.42			