


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1681	箇所名	南中1	所在地	香取郡多古町南中
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------



凡 例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
□ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

