



# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図①

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1682	箇所名	南中2	所在地	香取郡多古町南中
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------





- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 黄色 危害のおそれのある土地の区域
  - 赤色 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図②

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1682	箇所名	南中2	所在地	香取郡多古町南中
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------




凡 例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
□ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図③

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1682	箇所名	南中2	所在地	香取郡多古町南中
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号





