



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成22年度

| | | | | | | |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-1894 | 箇所名 | 武田1 | 所在地 | 千葉県香取郡神崎町武田 |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------------|



この図は1/2500地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(点)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものであ

