


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-2425	箇所名	大台3	所在地	芝山町大台荒生
---------	------	---------	-----	-----	-----	---------



●	危害のおそれのある土地等の端点
— (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
— (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

