


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図①

調査年度


平成29年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-6898 | 箇所名 | 谷三倉 | 所在地 | 香取郡多古町十余三谷三倉



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害の恐れのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図②

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-6898 | 箇所名 | 谷三倉 | 所在地 | 香取郡多古町十倉三谷三倉

