


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図①

調査年度


平成29年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-6899 | 箇所名 | 志代地 | 所在地 | 香取郡多古町南玉造志代地



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害の恐れのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図②

調査年度


平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-6899	箇所名	志代地	所在地	香取郡多古町南玉造志代地
---------	------	---------	-----	-----	-----	--------------



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害の恐れのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図③

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-6899	箇所名	志代地	所在地	香取郡多古町南玉造志代地
---------	------	---------	-----	-----	-----	--------------

