

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成30年度

急傾斜地の位置

箇所番号



II-7066

箇所名

大袋1

所在地

千葉県成田市大袋小高田



scale:1/1000

