

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	III-1004	箇所名	犢橋町5	所在地	千葉市花見川区犢橋町
---------	------	----------	-----	------	-----	------------



