


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	III-1008	箇所名	加曽利町11	所在地	千葉県若葉区加曽利町
---------	------	----------	-----	--------	-----	------------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	III-1008	箇所名	加曽利町11	所在地	千葉県若葉区加曽利町		
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	30610.27	-43118.87	Y-29	30691.14	-43063.90	R-1	30602.39	-43115.77
Y-2	30599.26	-43132.25	Y-30	30692.86	-43073.75	R-2	30592.98	-43130.46
Y-3	30587.72	-43128.96	Y-31	30672.50	-43080.61	R-3	30587.72	-43128.96
Y-4	30579.54	-43126.63				R-4	30586.35	-43128.57
Y-5	30569.92	-43123.89				R-5	30593.49	-43112.26
Y-6	30577.90	-43106.11				R-6	30599.18	-43093.95
Y-7	30582.48	-43089.23				R-7	30602.59	-43082.47
Y-8	30584.66	-43080.09				R-8	30605.07	-43083.44
Y-9	30593.41	-43079.89				R-9	30610.29	-43085.50
Y-10	30594.64	-43080.10				R-10	30607.44	-43096.29
Y-11	30598.04	-43080.68				R-11	30650.78	-43076.67
Y-12	30605.07	-43083.44				R-12	30628.58	-43079.02
Y-13	30616.56	-43087.96				R-13	30615.23	-43077.74
Y-14	30617.35	-43088.27				R-14	30612.52	-43073.42
Y-15	30614.81	-43098.38				R-15	30612.21	-43072.91
Y-16	30651.16	-43082.13				R-16	30612.16	-43072.72
Y-17	30629.06	-43086.60				R-17	30628.12	-43071.67
Y-18	30618.57	-43083.08				R-18	30650.41	-43071.49
Y-19	30612.52	-43073.42				R-19	30669.81	-43067.59
Y-20	30612.21	-43072.91				R-20	30691.14	-43063.90
Y-21	30611.15	-43068.54				R-21	30691.94	-43068.50
Y-22	30610.98	-43067.24				R-22	30671.19	-43074.26
Y-23	30609.69	-43057.32						
Y-24	30627.15	-43056.29						
Y-25	30647.96	-43054.95						
Y-26	30666.34	-43050.78						
Y-27	30688.03	-43046.17						
Y-28	30689.76	-43056.02						