



二級河川 海老川水系
海老川・飯山満川

整備状況

平成30年3月23日(金)
千葉県 葛南土木事務所

1. 事業の概要
2. 改修の状況

1. 事業の概要



1. 改修の状況(海老川下流部)

位置図



平成元年

<八千代橋上流付近>



平成23年11月

1. 改修の状況(海老川中流部)

位置図




<京成線橋梁下流付近>



1. 改修の状況(海老川上流部)

位置図




昭和60年

〈さくら橋下流付近〉



平成20年6月

1. 改修の状況(海老川)



2. 改修の状況(海老川調節池)




平成29年度の用地取得率は9割を超える

飯山満川の浸水被害(平成25年10月洪水)

平成25年10月15日～16日 台風26号 浸水被害状況



2. 改修の状況(飯山満川)



2. 改修の状況(飯山満上流部)

