




海老川改修事業の 進捗状況

平成18年2月21日
海老川流域懇談会事務局




プラスチック滞水材の敷設完了（埋戻し直前）





グラウンドに地下貯留施設を設けるための掘削状況（H18.1.20撮影）



グラウンドに地下貯留施設を設けるための掘削状況（H18.1.20撮影）





土砂搬出状況 (H17.11撮影)




土砂搬出状況 (H17.11撮影)



土砂搬出状況 (H18.1.20撮影)



土砂搬出状況 (H18.1.20撮影)



飯山満川改修進捗状況説明図



第1号防災調節池状況



第2号・3号防災調節池工事予定地と改修区間状況

