



正誤表

資料5 「具体の整備内容について」・スライド11の記載内容に誤りがありました。

誤	正
<div data-bbox="315 671 990 1182"> <p>2.河川整備の実施に関する事項 (2) 河川管理施設の機能の概要^(1/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆松川橋から東前橋の区間で、目標流量の「550m^3/s」を安全に流下できる断面を検討します。 ◆片岸の改修により、河川風景や動植物の生息環境への影響を極力抑えます。 ◆より安全に水辺へ近づける階段工の設置を検討します。  <p>千葉県 君津地域整備センター 11</p> </div>	<div data-bbox="1205 671 1879 1182"> <p>2.河川整備の実施に関する事項 (2) 河川管理施設の機能の概要^(1/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆松川橋から中村橋の区間で目標流量の「550m^3/s」、中村橋から東前橋の区間で目標流量の「450m^3/s」を安全に流下できる断面を検討します。 ◆片岸の改修により、河川風景や動植物の生息環境への影響を極力抑えます。 ◆より安全に水辺へ近づける階段工の設置を検討します。  <p>千葉県 君津地域整備センター 11</p> </div>