

# 桑納川の事業実施状況について

平成19年2月28日

千葉県葛南地域整備センター  
海老川改修課 高柳昌司

1

## 説明する主な内容

- 1 桑納川の事業区間
- 2 桑納川の事業概要
- 3 事業採択までの経緯
- 4 過年度・現在の事業実施状況について

2

# 1 桑納川の事業区間

- 河川延長：L=5,400m
- 流域面積：A=26.1km<sup>2</sup>



3

# 2 桑納川の事業概要



4

### 3 事業採択までの経緯

当河川はかんがい目的で整備された河川

昭和50年代後半：流域の都市化 市で検討

昭和58年：浄化対策として国のモデル事業採択

昭和61年：流域全体を考慮した治水対策

1級河川指定 (L=4,500m)

平成8年：台風22号による大水害発生

平成10年：2つの区画整理事業を考慮した治水対策  
の展開

1級河川延伸 (L=5,400m)

石神川も1級河川指定 (L=1,550m)

5

### 過年度の実施状況 - 1

木戸川合流点下流 (工事着工前:H16.12.21)



6

## 過年度の実施状況 - 2

(工事完成直後：H17.8.3)



7

## 過年度の実施状況 - 3

(完成後約1年半経過：H19.2.13)



8

## 過年度の実施状況

「高古橋」完成直後（H16.4.9）



9

## 過年度の実施状況

桑納川調節池予定地周辺（H17.5.25）

- ・河道掘削及び築堤
- ・地盤改良
- ・下流掘削土の仮置 等



10

## 過年度の実施状況

市道 1 号橋架換に伴う迂回路整備・水道管移設 (H18.3)



11

## 過年度の実施状況

県道橋架換に伴う迂回路整備 (H18.3)



12

## 現在の実施状況 - 1

文化財発掘調査 (H19.2.13)



13

## 現在の実施状況 - 2

文化財発掘調査 (H19.2.13)



14

# 現在の実施状況 - 1


桑納川1号橋架換工事 (H19.2.13)



15

# 現在の実施状況 - 2

桑納川1号橋架換工事の概要



16

## 現在の実施状況 - 1

県道橋架換に伴う水道管移設工事 (H19.2.13)



17

## 現在の実施状況 - 2

県道橋架換に伴う水道管移設工事 (H19.2.13)




18

# 現在の実施状況 - 3


## 県道橋架換に伴う水道管移設工事の概要図

配管横断面図



# 現在の実施状況

## 河道掘削予定箇所 (H19.2.13)



予定河道掘削：赤色部分  
大雨時に洪水が河道（かどう：川の断面）から溢れ出ないよう下流に影響のない範囲で暫定的に掘削し断面を大きくします。





