

小野川における報告


平成23年3月11日発生
東北地方太平洋沖地震による
小野川の災害復旧工事の進捗状況



北賑橋下流部 被災状況 右岸368m、左岸337m



北賑橋下流部 右岸368m、左岸337m



(その3)、(その4)工事を施工中。

(その1)、(その2)工事を施工中。

(その5)、(その6)工事は平成24年度上半期施工予定。

(その7)工事は、上下水道工事完了後平成25年度施工予定。

設計者	〇〇〇〇〇〇
監理者	〇〇〇〇〇〇
施工者	〇〇〇〇〇〇
調査者	〇〇〇〇〇〇
承認者	〇〇〇〇〇〇
作成日	〇〇〇〇
図面番号	〇〇〇〇
縮尺	〇〇〇
備考	

北賑橋下流部 施工状況
(鋼矢板打設、河道掘削)



北賑橋下流部 施工状況
(鋼矢板打設、河道掘削)



中橋下流部 被災状況
右岸46m



中橋下流部 施工状況
右岸46m



忠敬橋下流部被災状況
左岸28m



忠敬橋下流部 完成
左岸28m



佐香江橋下流部被災状況
左岸33m



佐香江橋下流部応急工事施工状況
左岸33m

