

H19護岸改修工事の実施状況

資料一8

目次	頁
1. H19年度の工事の実施状況	1
(1) H19年度 平面図	1
(2) 1工区の配置図	2
(3) 1工区の断面図	3
(4) 2工区の工事起点	4
(5) 2工区の配置図	5
(6) 2工区の断面図	6
(7) H19年度のモニタリング調査の内容	7
(8) H19年度のモニタリング調査の実施位置	8
(9) H19年度 春のモニタリング調査の内容	9
(10) 工事後8ヶ月での検証状況	10
(11) よりよい断面の提案	11



1. H19年度の工事の実施状況

(1) H19年度 平面図

