



No.	門名	種名	L-1																
			0	10	20	30	40	45	50	60	70	80	90	100					
1	軟体動物	ウネナシトマヤガイ	○																
2		ムシロガイ																	
3		オキシジミ																	
4		ソトオリガイ																	
5		カワグチツボ																	
6		ウミコマツボ																	
7	節足動物	マメコブシガニ																	
8		ヤマトオサガニ																	
9		モクスガニ																	
10	脊椎動物	ビリンゴ																	
11		エドハゼ																	

No.	門名	種名	L-4																
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
1	軟体動物	ウネナシトマヤガイ	○																
2		ムシロガイ																	
3		オキシジミ																	
4		ソトオリガイ																	
5		カワグチツボ																	
6		ウミコマツボ																	
7	節足動物	マメコブシガニ																	
8		ヤマトオサガニ																	
9		モクスガニ																	
10	脊椎動物	ビリンゴ																	
11		エドハゼ																	

No.	門名	種名	L-2																
			0	10	20	30	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	軟体動物	ウネナシトマヤガイ	○																
2		ムシロガイ																	
3		オキシジミ																	
4		ソトオリガイ																	
5		カワグチツボ																	
6		ウミコマツボ																	
7	節足動物	マメコブシガニ																	
8		ヤマトオサガニ																	
9		モクスガニ																	
10	脊椎動物	ビリンゴ																	
11		エドハゼ																	

No.	門名	種名	L-5																
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
1	軟体動物	ウネナシトマヤガイ	○																
2		ムシロガイ																	
3		オキシジミ																	
4		ソトオリガイ																	
5		カワグチツボ																	
6		ウミコマツボ																	
7	節足動物	マメコブシガニ																	
8		ヤマトオサガニ																	
9		モクスガニ																	
10	脊椎動物	ビリンゴ																	
11		エドハゼ																	

No.	門名	種名	L-3																
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
1	軟体動物	ウネナシトマヤガイ	○																
2		ムシロガイ																	
3		オキシジミ																	
4		ソトオリガイ																	
5		カワグチツボ																	
6		ウミコマツボ																	
7	節足動物	マメコブシガニ																	
8		ヤマトオサガニ																	
9		モクスガニ																	
10	脊椎動物	ビリンゴ																	
11		エドハゼ																	

注1: 表については、護岸より離岸距離150mまでの確認状況を示した。
 注2: 表中の種名の前の丸数字は、図中の丸数字と対応している。
 注3: 種子植物アマモの確認位置については、2箇所のみ確認のため図中に直接示した。
 (いずれも1株のみの確認)

H17~H18年度
 施工区間
 (約100m)

石積護岸
 (3割)
 H17~H18年度
 施工区間
 (約100m)

図-1 重要種の確認状況