


塩浜1丁目緊急補修部における潮間帯生物の分布状況



高潮帯付近より上部にはほとんど生物はみられなかった



低潮帯付近には、イボニシ等の小型の巻貝類がみられた。

捨石が小型であり、ネットに被われていることなどから、生物の付着基盤としては不安定であると考えられる。


4. 定量採取(室内分析結果) 潮間帯動物の優占種

両測線とも優占種は同じであった。

採取場所:

離岸距離約21m地点

工事予定区では改修後のり先となる位置。



環形動物(ゴカイ類)



ミズヒキゴカイ

環形動物(ゴカイ類)



エゾカサネカンザシ

軟体動物



ウミゴマツボ