

令和6年8月30日
県土整備部都市整備局公園緑地課
043-223-3995

公園トイレ内での便器洗浄用水配管の盗難発生について

県立北総花の丘公園公衆トイレにおいて、便器洗浄用水配管の盗難が確認されましたので、お知らせします。

1 発見日

令和6年8月27日（火）

2 発生場所

県立北総花の丘公園（印西市原山1-12-1）

- ・Dゾーンの公衆トイレ 3箇所（男子多目的トイレ、男子トイレ、女子トイレ）
- ・Eゾーンの公衆トイレ 2箇所（女子トイレ、男子トイレ） 計5箇所

※発生場所の位置図については、別紙1のとおり

3 被害状況

- ① フラッシュバルブ 4個

被害金額 240,000 円（価格 60,000 円／個）

- ② 自動洗浄機能付きフラッシュバルブ 1個

被害金額 200,000 円

※被害状況写真については、別紙2のとおり

4 発生状況

8月27日（火）午前10時20分頃、園内巡視中の指定管理者（公園管理事務所）が盗難を発見しました。


5 対応状況

盗難発見後直ちに、指定管理者から印西警察署に通報し、現場検証後、被害届を提出しました。

6 その他

速やかに被害物件を修繕するとともに、改めて北総花の丘公園を含む、全ての県立都市公園を管理する指定管理者等への見回りの強化と発見時の通報を徹底いたします。


別紙 1 : 発生場所位置図



① Dゾーン 男子多目的トイレ



② Dゾーン 男子多目的トイレ



③ Dゾーン 男子トイレ (洋式)



④ Dゾーン 女子トイレ (洋式)



⑤ Eゾーン 女子トイレ (和式)



⑥ Eゾーン 男子トイレ (洋式)

