

## (別添 1) 事故情報データベースに登録のあった除雪機に関する事故情報 (令和元年度以降発生)

令和元年度以降に発生し、事故情報データベース<sup>1</sup>に登録のあった除雪機に関する事故 20 件<sup>2</sup>の内訳についてまとめました。

1. 事故発生年度・傷病程度別の事故件数 (括弧内の件数は、発生した事故のうち消費生活用製品安全法に基づき報告された事故及び製品評価技術基盤機構 (NITE) 事故情報収集制度により収集された非重大製品事故の件数。以下、2～4 について同じ。)

年度 \ 傷病程度	死亡	1 か月以上	不明	小計
令和元年度	2 件 (1 件)	—	1 件	3 件 (1 件)
令和 2 年度	10 件 (7 件)	6 件 (5 件)	—	16 件 (12 件)
令和 3 年度 <sup>※</sup>	1 件	—	—	1 件
小計	13 件 (8 件)	6 件 (5 件)	1 件	20 件 (13 件)

※令和 3 年度の数字は、令和 3 年 12 月 10 日までに事故情報データベースに登録のあったもの。

<sup>1</sup> 「事故情報データベース」は、消費者庁が独立行政法人国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム (平成 22 年 4 月運用開始)。事実関係及び因果関係が確認されていない事例も含む。

<sup>2</sup> 令和元年 10 月 1 日から令和 3 年 12 月 10 日までに事故情報データベースに登録のあった「事故情報」で、検索語句「除雪機」に該当するもののうち、令和元年度以降に発生した除雪機の使用中的事故について本資料のために消費者庁が特別に精査したもの。

## 2. 事故発生年度・月別の事故件数

年度 \ 月 <sup>※1</sup>	11月	12月	1月	2月	小計
令和元年度	—	—	—	3件 (1件)	3件 (1件)
令和2年度	—	6件 (6件)	9件 (5件)	1件 (1件)	16件 (12件)
令和3年度 <sup>※2</sup>	1件	—	—	—	1件
小計	1件	6件 (6件)	9件 (5件)	4件 (2件)	20件 (13件)

※1 記載のない月は、本件の集計で事故は発生していない。

※2 令和3年度の数字は、令和3年12月10日までに事故情報データベースに登録のあったもの。

## 3. 年代・性別の事故件数

年代 <sup>※</sup> \ 性別	男性	女性	不明	小計
5～9歳	1件 (1件)	—	—	1件 (1件)
20歳代	1件 (1件)	—	—	1件 (1件)
50歳代	2件 (1件)	—	—	2件 (1件)
60歳代	3件 (3件)	1件 (1件)	—	4件 (4件)
70歳代	3件 (2件)	2件	—	5件 (2件)
80歳以上	4件 (2件)	1件	—	5件 (2件)
不明	1件 (1件)	—	1件 (1件)	2件 (2件)
小計	15件 (11件)	4件 (1件)	1件 (1件)	20件 (13件)

※記載のない年代は、本件の集計で事故は発生していない。

#### 4. 事故の発生要因別件数

事故の発生要因	件数	うち、死亡件数
除雪機にひかれる	4件 (4件)	4件 (4件)
除雪機と壁等に挟まれる	1件	1件
オーガ※に巻き込まれる	8件 (5件)	6件 (4件)
投雪口に手を突っ込み負傷する	4件 (3件)	0件 (0件)
屋内で作動中の除雪機の排気による一酸化炭素中毒	2件	2件
その他（上記以外）	1件 (1件)	0件 (0件)
小計	20件 (13件)	13件 (8件)

※回転部にある雪を直接砕いて集めるらせん状の刃部分。

<本資料に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03 (3507) 9200 (直通)

FAX : 03 (3507) 9290

URL : <https://www.caa.go.jp/>