

第3節 本県における津波に対する効果事例

- 1 津波の波力を減衰して流速やエネルギーを低下させ、破壊力が低下した。
- 2 樹木が漂流物の移動を阻止し、移動によって生じる二次的災害を軽減、防止した。

下の写真は、あさひ健康福祉センター周辺における、津波前の状況と、被災中の状況であり、手前には旭市有保安林があるが、海側に保安林が無い区域では、津波が陸地に浸入している。



提供：京葉測量株式会社（2010撮影）



撮影：海上自衛隊（3月11日16時31分）