

施設一覧

■ :使用不可

千葉県立清和県民の森

令和5年6月15日現在

No	建物等名称	施設の 種類	所在	面積 ㎡	用途	建築 年月日	耐用年数	構造	階数	老朽化状況	屋根の種類	備考
1	あずまや(オートキャンプ場)	建物			休憩所		20年	木造	地上1階	老朽化(腐食箇所あり)要塗装修繕	アスファルトシングル	
2	あずまや(親水公園)	建物			休憩所		20年	木造	地上1階	老朽化(腐食箇所あり)要塗装修繕	アスファルトシングル	
3	あずまや(展望台)	建物			休憩所		20年	木造	地上1階	構造材の腐朽により危険、要解体	アスファルトシングル	使用不可
4	あずまや(林道測ヶ沢支線)	建物			休憩所		20年	木造	地上1階	老朽化(腐食箇所あり)要塗装修繕	アスファルトシングル	
5	あずまや(スポーツ広場)	建物	君津市宿原川田607	13.25	休憩所	昭和61年	20年	木造	地上1階	構造材の腐朽により危険、要解体	アスファルトシングル	使用不可
6	あずまや(ロッジ村付近駐車場)	建物			休憩所		20年	木造	地上1階	老朽化、解体を検討	アスファルトシングル	
7	あずまや(デイキャンプ場内)	建物			休憩所		20年	木造	地上1階	一部の柱に老朽化あり	アスファルトシングル	
8	オートキャンプ場トイレ	建物	君津市豊英	9.10	便所	平成15年	22年	木造	地上1階	ペンキ塗り替えが必要	アスファルトシングル	
9	キャンプ場管理棟	建物	君津市豊英大戸場662-1	37.26	管理棟	昭和59年	24年	木造	地上1階	ペンキ塗り替えが必要	アスファルトシングル	
10	キャンプ場休憩所	建物	君津市豊英大戸場660	26.49	休憩所		20年	木造	地上1階	ペンキ塗り替えが必要	スレート	
11	キャンプ場薪倉庫	建物	君津市豊英大戸場	30.64	倉庫	昭和57年		木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	鉄板	
12	キャンプ場炊事場(1基)	建物	君津市豊英大戸場660	43.20	作業棟	昭和49年	22年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 雨どい要交換	スレート	24×2
13	キャンプ場炊事場1,2(2基)	建物	君津市豊英大戸場660	48.00	作業棟		22年	木造	地上1階	修繕工事着工中		
14	キャンプ場便所シャワー棟	建物	君津市豊英大戸場660	49.68	便所		22年	木造	地上1階	・老朽化は問題ないが、シャワーユニットが宿泊者数に対し不足、要改築。	スレート	
15	キャンプ場スノコ置場	建物	君津市豊英大戸場660	11.20	倉庫		22年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	トタン	
16	スポーツ広場倉庫	建物	君津市宿原川田607	8.17	倉庫		15年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要		
17	スポーツ広場管理棟	建物	君津市宿原川田607	45.97	管理棟	昭和61年	24年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	アスファルトシングル	
18	スポーツ広場便所	建物	君津市宿原川田607	10.82	便所	昭和61年	22年	木造	地上1階	老朽化に伴い下見板の破損あり	アスファルトシングル	
19	デイキャンプ場(旧キャンプ場受付)	建物	君津市豊英大戸場662-1		倉庫・受付		22年	木造	地上2階	受付シャッターの一部不具合	トタン	
20	デイキャンプ場(旧キャンプ場炊事場)	建物	君津市豊英大戸場662-1	20.00	炊事場	昭和49年	22年	木造	地上1階	かまどの老朽化(部分的に破損)	トタン	
21	デイキャンプ場(旧キャンプ場油庫)	建物	君津市豊英大戸場662-1		油庫		34年	ブロック造	地上1階	老朽化入り口のドアに破損はあるが使用には問題なし	トタン	
22	サイクリングロード管理棟(木のふるさと館下)	建物	君津市豊英大戸場659-4	59.62	自転車置場		17年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	アスファルトシングル	現在、仮事務所として学校の講義等で使用。
23	ロッジ(キノコ棟)(24棟)	建物	君津市豊英大戸場659-4	316.56	宿泊所		22年	木造	地上1階	・柱の腐食があり、今後対策が必要。 数サイト床の剥がれあり、NO.2は使用不可	アスファルトシングル	13.19㎡×24
24	ロッジ(低床棟)(5棟)	建物	君津市豊英大戸場659-4	62.00	宿泊所		22年	木造	地上1階	・ウッドデッキ老朽化、要修繕(3棟修繕済み) ・空調機がないため設置の必要あり。	アスファルトシングル	12.4㎡×5

施設一覧

■ : 使用不可

千葉県立清和県民の森

令和5年6月15日現在

No	建物等名称	施設の 種類	所在	面積 ㎡	用途	建築 年月日	耐用年数	構造	階数	老朽化状況	屋根の種類	備考
25	ロッジ村便所	建物	君津市豊英大戸場659-4	50.00	便所	平成13年	22年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	トタン	
26	ロッジ村管理棟	建物	君津市豊英大戸場659-4	62.17	管理棟	平成13年	24年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	メッキ鋼板	
27	ロッジ村薪及び資材倉庫	建物	君津市豊英大戸場659-4	30.64	倉庫	昭和57年	15年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	鉄板	
28	ロッジ村資材倉庫	建物	君津市豊英大戸場659-4		倉庫		15年	木造	地上階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	トタン	
29	ロッジ村ポンプ室	建物	君津市豊英大戸場659-4		ポンプ室		34年	ブロック造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	トタン	
30	ロッジ村水道タンク	工作物	君津市豊英大戸場659-4		貯水槽	昭和49年	15年			受水槽外壁ガラスウールの老朽化塗装修繕が必要 受水槽に穴あき・蓋亀裂		
										点検指摘事項 耐用年数が過ぎており、塗装ではなく新規設置か水道水と直接つなぐ方法を検討したほうが良いとのこと。(業者意見)		
31	ロッジ村炊事場	建物	君津市豊英大戸場659-4	39.75	作業棟	昭和53年	22年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	アスファルトシングル	
32	ロッジ村浴室	建物	君津市豊英大戸場659-4	14.40	浴室	昭和57年	22年	木造	地上1階	・シャワーユニット基盤の老朽化。 ・ロッジ宿泊者に対してユニット数の不足、要改築。	鉄板	
33	作業員休憩場	建物	君津市豊英	40.00	休憩場		20年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要		
34	車庫	建物	君津市豊英		車庫		17年	木造	地上1階	老朽化に伴い、雨漏り等があり要修繕	トタン	森林館下
35	森林館	建物	君津市豊英大戸場660	445.50	管理棟	昭和50年	50年	鉄骨造	地上1階	・老朽化が激しい、倉庫等への改築を検討	アスファルトシングル	雨漏りが激しいが、一部倉庫として使用
36	林間広場便所	建物	君津市豊英東口662-1	61.20	便所	平成12年	22年	木造	地上1階	ペンキ塗り替えが必要		
37	木のふるさと館	建物	君津市豊英大戸場	445.50	管理棟	平成3年	50年	鉄骨造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要		
38	木のふるさと館(旧キャンプ場マキ倉)	建物	君津市豊英大戸場		倉庫		15年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	トタン	
39	木のふるさと館 倉庫	建物	君津市豊英大戸場	3.50	倉庫		15年	木造	地上1階	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	トタン	
40	窯場(炭窯、資材置場)	建物					22年			上部工の崩落に伴い使用が出来ない		
41	スポーツ広場テニスコート	園地	君津市宿原川田607	3面				コンクリート		要撤去		使用不可
42	和みの森	展示林				平成13年		ウッドデッキ		散策路のウッドデッキが腐朽、木ねじが飛び出した状態、要撤去		使用不可
43	遊具(スポーツ広場)	工作物		2基		昭和49年	10			要撤去		使用不可