

施設一覧

千葉県立東庄県民の森

令和5年6月15日現在

：使用不可

番号	建物等名称	施設の 種類	所在	面積 ㎡	用途	建築年	耐用年数	構造	階数	屋根の種類	老朽化等状況	備考
1	水鳥観察舎	建物	東庄町小南大門1451	19.87	観察用	昭和52年	24年	木造	平屋	スレート葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
2	県民の森会館	建物	東庄町小南浜宿639	302.20	管理棟	昭和53年	24年	鉄骨造	平屋	スレート葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
3	県民の森会館附属舎	建物	東庄町小南浜宿639	57.97	管理棟	昭和53年	24年	鉄骨造	平屋	鉄板葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
4	弓道場	建物	東庄町小南浜宿639	75.77	道場	昭和55年	47年	鉄骨造	平屋	鉄板葺	・床に歪みあり・射場的場の屋根が劣化(R6修繕予定)	
5	運動広場倉庫	建物	東庄町小南浜宿	28.12	倉庫	昭和59年	38年	鉄骨造	平屋	鉄板葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
6	休憩舎(住民広場)	建物	東庄町小南大門686-3	29.81	休憩所	昭和61年	20年	木造	平屋	石綿セメント板葺	・全体的に老朽化が見られるため、撤去を検討。	
7	便所(お花見広場近く)	建物	東庄町小南大門686-3	15.93	便所	昭和61年	22年	補強コンクリートブロック造	平屋	石綿セメント板葺	・要撤去	閉鎖
8	休憩舎(水鳥広場)	建物	東庄町小南大門1436	25.00	休憩所	昭和62年	20年	木造	平屋	石綿セメント板葺	・横木に腐朽あり	
9	便所(第一駐車場)	建物	東庄町小南浜宿	15.68	便所	昭和52年	47年	木造	平屋	石綿セメント板葺	・東日本大震災の被害で、一部が隆起している。現在使用可能。	
10	便所(野鳥の広場)	建物	東庄町小南大門	13.13	便所	昭和52年	22年	木造	平屋	石綿セメント板葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
11	ふるさと館	建物	東庄町小南浜宿639	213.84	会館・ホール	平成3年	41年	RC造(小屋組木造)	平屋	石綿セメント板葺	・屋根の樋が腐食。	
12	ディキャンプ場東屋(6ヶ所)	建物	東庄町小南浜宿	65.34		平成10年	20年	木造	平屋	石綿セメント板葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
13	ディキャンプ場洗い場(1ヶ所)	建物	東庄町小南浜宿	21.28		平成10年	22年	木造	平屋	石綿セメント板葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
15	フィールドアスレチック	工作物	東庄町小南浜宿			昭和54年	15年				・老朽化は見られるが大きな修繕は不要(劣化したものは撤去済み)	
16	テニスコート	園地									・テニスコートフェンスに腐食あり、R5修繕予定	