令和8年度　　これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位：ベクレル／kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊の里浄水場(PFI事業者分)	北総浄水場(PFI事業者分)
			東側	西側			
9月24日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	54	54	不検出	34	43
		計	54	54	不検出	34	43
9月9日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	72	87	不検出	60	37
		計	72	87	不検出	60	37
8月26日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	52	27	不検出	29	49
		計	52	27	不検出	29	49
8月12日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	57	31	不検出	32	33
		計	57	31	不検出	32	33
7月29日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	45	37	不検出	不検出	29
		計	45	37	不検出	不検出	29
7月15日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	63	37	不検出	46	35
		計	63	37	不検出	46	35
6月17日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	79	30	不検出	31	24
		計	79	30	不検出	31	24
6月3日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	46	18	不検出	19	15
		計	46	18	不検出	19	15
5月27日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	43	23	不検出	25	17
		計	43	23	不検出	25	17
5月13日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	52	26	11	16	24
		計	52	26	11	16	24
4月28日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	58	15	不検出	28	23
		計	58	15	不検出	28	23
4月15日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	40	30	不検出	9	16
		計	40	30	不検出	9	16