

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R8. 5. 12	R8. 5. 12	R8. 5. 12	R8. 5. 12	R8. 5. 12
採水時刻		11:55	12:30	11:15	10:50	9:45
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		－	－	－	－	－
水温 ℃		18. 7	20. 2	20. 5	20. 7	18. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 6	1. 6	1. 6	1. 6
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	0. 06	0. 06	0. 07	0. 07
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	23. 7	24. 5	24. 2	23. 0	23. 6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 4	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) μ g/L	0. 05以下	－	－	0. 002	－	－
電気伝導率 mS/m	－	23. 7	23. 5	23. 6	23. 1	23. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 015	0. 010	0. 012	0. 014	0. 015
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 003	0. 004	0. 004	0. 003	0. 004
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 008	0. 008	0. 008	0. 009
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 027	0. 022	0. 024	0. 025	0. 028
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。