

公共用水域における水質・底質の放射性物質モニタリング調査結果 (平成29年度1回目)について

平成29年8月18日
千葉県環境生活部水質保全課
電話 043-223-3818

県では、公共用水域(手賀沼・印旛沼流域及び東京湾)における放射性物質の状況を把握するため、水質・底質のモニタリング調査を実施しております。

このたび、平成29年度1回目の調査結果をとりまとめました。

調査結果は、

① 水質の放射性セシウムは、全地点で不検出でした。

② 底質の放射性セシウムは、

手賀沼流域 251 ~ 3,750 Bq/kg

印旛沼流域 101 ~ 1,050 Bq/kg

東京湾 不検出 ~ 196 Bq/kg

であり、前回(平成28年12月)の調査結果と比較して同程度の値でした。

なお、底質の放射性物質は水底にあり、水で放射線が遮蔽されることから、生活圏への影響については、極めて少ないと考えています。

1 調査概要

(1) 調査地点(別図のとおり)

① 手賀沼及び流入河川 29地点(手賀沼20地点、流入河川9地点)

② 印旛沼及び流入河川 19地点(印旛沼5地点、流入河川14地点)

③ 東京湾 22地点

(流入河川河口部4地点、北部・中央部10地点、内房海域等8地点)

(2) 試料採取期間 平成29年6月1日から6月19日まで

2 調査結果(詳細は別紙のとおり)

(1) 水質 放射性セシウム(134及び137)は全地点で検出されませんでした。

(2) 底質 放射性セシウム(134及び137の合計)の結果は次のとおりでした。

<手賀沼流域>

251 ~ 3,750 Bq/kg(最大値は大堀川河口東)

(*前回 172 ~ 4,420 Bq/kg:最大値は大堀川河口東)

<印旛沼流域>

101 ~ 1,050 Bq/kg(最大値は印旛放水路(上流):ゆらゆら橋)

(*前回 108 ~ 1,760 Bq/kg:最大値は印旛放水路(上流):ゆらゆら橋)

<東京湾>

不検出 ~ 196 Bq/kg(最大値は旧江戸川河口部)


(*前回 不検出 ~ 259 Bq/kg:最大値は旧江戸川河口部)

(*前回は、平成28年12月に測定実施)


3 その他

次回は、平成29年12月に調査を実施する予定です。

調査地点図



別図 手賀沼流域調査地点図




手賀沼流域調査地点

NO.	水域名	地点名	市町村
1	亀成川	亀成橋	印西市
2	金山落	名内橋	白井市
3	染井入落	若白毛付近	柏市
4		染井新橋	柏市
5	大津川	下橋	柏市
6		上沼橋	柏市
7	大堀川	新駒木橋	流山市
8		地金堀・大堀川合流前	柏市
9		北柏橋	柏市

NO.	水域名	地点名
10	手賀沼	大堀川河口付近
11		大堀川河口東
12		根戸新田地先
13		大津川河口北
14		大津川河口付近
15		根戸下
16		大津川河口東
17		我孫子新田地先
18		大井新田地先
19		手賀大橋下流
20		手賀大橋下流1km
21		手賀大橋下流2km
22		染井入落河口付近
23		手賀沼中央
24		手賀沼中央北
25		曙橋上流
26		水道橋下流
27		浅間橋下流
28		下手賀沼中央
29		布佐下

別図 印旛沼流域調査地点図




印旛沼流域調査地点

NO.	水域名	地点名	市町村
1	鹿島川	鹿島橋	佐倉市
2	手繰川	無名橋	佐倉市
3		小竹川・小竹付近	佐倉市
4		下志津橋	佐倉市
5	師戸川	師戸橋	印西市
6	神崎川	神崎橋	八千代市
7		白井橋	白井市
8		二重川・こふく橋付近	白井市
9	桑納川	桑納橋	八千代市
10		三咲川・大穴付近	船橋市
11		金堀川・金堀付近	船橋市
12	印旛放水路	八千代橋	八千代市
13	(上流)	ゆらゆら橋	八千代市
14	長門川	長門橋	栄町

NO.	水域名	地点名
15	印旛沼	阿宗橋
16		船戸大橋下流
17		上水道取水口下
18		一本松下
19		北印旛沼中央

別図 東京湾調査地点図



東京湾調査地点

NO.	水域名	地点名	NO.	水域名	地点名
1	流入河川 河口部	旧江戸川河口部	15	内房海域 等	C-P1(東京湾14) 木更津沖
2		江戸川河口部	16		C-P2(東京湾15) 木更津沿岸
3		花見川河口部	17		C-P3(東京湾16) 木更津航路
4		養老川河口部	18		C-P4(東京湾17) 君津航路
5	北部・ 中央部	M-C1(東京湾1) 浦安沿岸	19		C-P5(東京湾18) 富津航路
6		M-C2(東京湾4) 市川・船橋沖	20		C-P6(東京湾19) 富津岬下
7		M-C3(東京湾6) 千葉航路	21		C-P7(東京湾20) 上総湊沿岸
8		M-C4(東京湾9) 五井沖	22		C-P8 木更津港内
9		M-C5(東京湾8) 湾中央			
10		M-C6(東京湾10) 千葉航路入口			
11		M-C7(東京湾11) 姉崎沖			
12		M-C8(東京湾12) 姉崎沿岸			
13		M-C9(東京湾13) 袖ヶ浦沖			
14		M-C10 盤洲			

手賀沼流域におけるモニタリング調査結果

○河川水質・底質調査結果一覧

採取地点				採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	水域名	地点名	市町村		放射性セシウム		放射性セシウム		
					Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計
1	亀成川	亀成橋	印西市	6月7日	不検出	不検出	70	490	560
2	金山落	名内橋	白井市	6月7日	不検出	不検出	44	330	374
3	染井入落	若白毛付近	柏市	6月6日	不検出	不検出	62	420	482
4		染井新橋	柏市	6月6日	不検出	不検出	59	380	439
5	大津川	下橋	柏市	6月6日	不検出	不検出	31	220	251
6		上沼橋	柏市	6月6日	不検出	不検出	75	550	625
7	大堀川	新駒木橋	流山市	6月16日	不検出	不検出	80	570	650
8		地金堀・大堀川合流前	柏市	6月16日	不検出	不検出	110	880	990
9		北柏橋	柏市	6月16日	不検出	不検出	52	360	412

○沼水質・底質調査結果一覧

採取地点				採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名				放射性セシウム		放射性セシウム		
					Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計
10	手賀沼	大堀川河口付近		6月13日	不検出	不検出	460	3,200	3,660
11		大堀川河口東		6月13日	不検出	不検出	450	3,300	3,750
12		根戸新田地先		6月13日	不検出	不検出	280	1,900	2,180
13		大津川河口北		6月13日	不検出	不検出	300	2,300	2,600
14		大津川河口付近		6月13日	不検出	不検出	160	1,100	1,260
15		根戸下		6月13日	不検出	不検出	410	2,700	3,110
16		大津川河口東		6月13日	不検出	不検出	39	280	319
17		我孫子新田地先		6月13日	不検出	不検出	210	1,600	1,810
18		大井新田地先		6月13日	不検出	不検出	250	1,900	2,150
19		手賀大橋下流		6月13日	不検出	不検出	90	660	750
20		手賀大橋下流1km		6月13日	不検出	不検出	100	710	810
21		手賀大橋下流2km		6月13日	不検出	不検出	96	680	776
22		染井入落河口付近		6月13日	不検出	不検出	85	570	655
23		手賀沼中央		6月13日	不検出	不検出	100	850	950
24		手賀沼中央北		6月13日	不検出	不検出	130	860	990
25		曙橋上流		6月13日	不検出	不検出	100	900	1,000
26		水道橋下流		6月13日	不検出	不検出	39	260	299
27		浅間橋下流		6月13日	不検出	不検出	45	260	305
28		下手賀沼中央		6月13日	不検出	不検出	60	470	530
29		布佐下		6月13日	不検出	不検出	50	340	390

・不検出:水質 1Bq/L未満, 底質 10Bq/kg未満

印旛沼流域におけるモニタリング調査結果

○河川水質・底質調査結果一覧

採取地点				採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	水域名	地点名	市町村		放射性セシウム		放射性セシウム		
					Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計
1	鹿島川	鹿島橋	佐倉市	6月1日	不検出	不検出	17	130	147
2	手繰川	無名橋	佐倉市	6月1日	不検出	不検出	84	620	704
3		小竹川・小竹付近	佐倉市	6月19日	不検出	不検出	39	270	309
4	師戸川	下志津橋	佐倉市	6月19日	不検出	不検出	56	420	476
5		師戸橋	印西市	6月1日	不検出	不検出	19	140	159
6	神崎川	神崎橋	八千代市	6月1日	不検出	不検出	71	510	581
7		白井橋	白井市	6月19日	不検出	不検出	37	250	287
8		二重川・こぶく橋付近	白井市	6月19日	不検出	不検出	77	590	667
9	桑納川	桑納橋	八千代市	6月1日	不検出	不検出	35	240	275
10		三咲川・大穴付近	船橋市	6月2日	不検出	不検出	57	370	427
11		金堀川・金堀付近	船橋市	6月2日	不検出	不検出	55	410	465
12	印旛放水路 (上流)	八千代橋	八千代市	6月1日	不検出	不検出	120	850	970
13		ゆらゆら橋	八千代市	6月2日	不検出	不検出	130	920	1,050
14	長門川	長門橋	栄町	6月1日	不検出	不検出	10	91	101

○沼水質・底質調査結果一覧

採取地点				採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名				放射性セシウム		放射性セシウム		
					Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計
15	印旛沼	阿宗橋		6月13日	不検出	不検出	22	160	182
16		船戸大橋下流		6月13日	不検出	不検出	100	700	800
17		上水道取水口下		6月13日	不検出	不検出	57	440	497
18		一本松下		6月13日	不検出	不検出	59	360	419
19		北印旛沼中央		6月13日	不検出	不検出	47	310	357

・不検出:水質 1Bq/L未満, 底質 10Bq/kg未満

東京湾におけるモニタリング調査結果

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名			放射性セシウム		放射性セシウム		
			Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計	
1	流入河川 河口部	旧江戸川河口部	6月6日	不検出	不検出	21	175	196
2		江戸川河口部	6月6日	不検出	不検出	不検出	77	77
3		花見川河口部	6月9日	不検出	不検出	15	100	115
4		養老川河口部	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	北部・ 中央部	M-C1	6月6日	不検出	不検出	不検出	19	19
6		M-C2	6月6日	不検出	不検出	不検出	26	26
7		M-C3	6月6日	不検出	不検出	不検出	11	11
8		M-C4	6月6日	不検出	不検出	不検出	22	22
9		M-C5	6月6日	不検出	不検出	不検出	20	20
10		M-C6	6月6日	不検出	不検出	不検出	17	17
11		M-C7	6月6日	不検出	不検出	不検出	22	22
12		M-C8	6月6日	不検出	不検出	不検出	24	24
13		M-C9	6月7日	不検出	不検出	不検出	13	13
14		M-C10	6月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
15	内房海域 等	C-P1	6月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
16		C-P2	6月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
17		C-P3	6月7日	不検出	不検出	11	37	48
18		C-P4	6月7日	不検出	不検出	不検出	30	30
19		C-P5	6月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
20		C-P6	6月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
21		C-P7	6月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
22		C-P8	6月7日	不検出	不検出	17	98	115


・不検出:水質 1Bq/L未満, 底質 10Bq/kg未満

【参考】 表 1 手賀沼流入河川 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

NO.	水域名	地点名	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度	備考
			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	
7	大堀川	新駒木橋	11,900	2,800	2,610	5,200	1,110	355	537	1,900	2,040	1,710	520	1,230	412	486	740	650	
8	大堀川	地金堀・大堀川合流前	7,400	2,510	3,200	4,700	4,800	3,150	3,090	3,010	2,280	2,390	2,290	1,270	1,440	1,660	920	990	
9	大堀川	北柏橋	4,500	3,700	3,000	3,400	2,220	1,230	950	1,080	1,230	820	1,080	1,430	1,360	820	700	412	
5	大津川	下橋	1,340	960	1,040	760	500	298	369	282	440	650	374	304	449	239	172	251	
6	大津川	上沼橋	4,400	1,690	1,700	2,070	2,200	1,330	1,030	1,260	870	990	900	1,000	580	623	597	625	
3	染井入落	若白毛付近	3,700	2,380	2,170	1,000	1,330	2,280	1,930	1,120	940	770	720	790	730	435	573	482	
4	染井入落	染井新橋	3,300	2,200	2,230	2,220	2,240	1,350	1,530	1,070	1,190	860	860	1,000	440	576	662	439	
2	金山落	名内橋	1,290	2,700	1,530	1,210	1,080	1,370	920	880	720	710	520	430	373	476	355	374	
1	亀成川	亀成橋	3,400	6,000	5,200	1,630	2,350	410	800	840	790	700	810	620	474	586	599	560	
	大堀川	新橋	3,400	1,170	2,300	1,510	159	330	690										25年度で終了
	大堀川	昭和橋	2,480	1,050	1,530	730	265	810	283										25年度で終了

図 1 手賀沼流入河川 底質調査




【参考】 表2 手賀沼 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

No.	地点名	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度	備考
		1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	
10	大堀川河口付近	11,000	15,300	8,500	5,900	7,900	7,400	5,700	2,180	4,000	1,850	1,930	1,130	2,450	1,660	1,630	3,660	
11	大堀川河口東	-	-	-	-	-	-	-	7,900	4,400	6,000	6,600	5,700	4,670	4,960	4,420	3,750	26年度から測定
12	根戸新田地先	-	-	-	-	-	-	-	4,200	3,310	3,710	3,150	3,270	2,670	2,130	2,290	2,180	26年度から測定
13	大津川河口北	-	-	-	-	-	-	-	4,800	6,000	4,200	4,270	3,950	3,780	3,210	2,760	2,600	26年度から測定
14	大津川河口付近	12,200	11,600	12,200	2,540	9,800	7,600	6,300	1,220	3,630	2,010	1,670	2,150	2,690	1,640	1,500	1,260	
15	根戸下	6,000	8,000	9,100	5,700	6,500	5,700	5,800	5,700	4,800	4,500	4,500	4,120	3,430	3,090	2,900	3,110	
16	大津川河口東	-	-	-	-	-	-	-	1,030	3,050	980	680	1,060	532	700	1,020	319	26年度から測定
17	我孫子新田地先	-	-	-	-	-	-	-	2,580	790	2,350	3,070	1,520	1,820	900	900	1,810	26年度から測定
18	大井新田地先	-	-	-	-	-	-	-	4,000	3,100	3,290	3,340	2,860	2,580	2,130	2,100	2,150	26年度から測定
19	手賀大橋下流	1,260	2,420	1,800	3,500	1,740	1,430	1,660	3,130	1,490	1,320	1,530	1,020	429	800	850	750	
20	手賀大橋下流1km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,080	870	780	810	27年度から測定
21	手賀大橋下流2km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150	1,010	950	780	776	27年度から測定
22	染井入落河口付近	1,660	1,670	1,470	2,210	1,360	1,450	1,660	1,220	1,110	1,050	1,280	1,020	960	840	880	655	
23	手賀沼中央	1,000	1,430	1,290	1,630	1,480	1,420	1,690	1,290	1,450	1,160	1,390	1,280	1,100	1,120	1,100	950	
24	手賀沼中央北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	1,250	1,120	1,120	990	27年度から測定
25	曙橋上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990	600	557	1,130	1,000	27年度から測定
26	水道橋下流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020	950	1,680	531	299	27年度から測定
27	浅間橋下流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	504	379	320	305	27年度から測定
28	下手賀沼中央	650	1,020	1,220	730	640	590	630	520	510	460	590	520	413	443	548	530	
29	布佐下	540	790	1,260	1,300	840	1,600	740	820	640	500	570	1,140	517	589	468	390	

図2 手賀沼 底質調査




【参考】 表3 印旛沼流入河川 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

NO.	水域名	地点名	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度	備考
			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	
10	桑納川	三咲川・大穴付近	2,590	2,640	2,190	940	1,310	930	1,170	1,120	740	740	690	610	600	627	410	427	
11	桑納川	金堀川・金堀付近	3,200	2,070	1,580	1,090	1,870	1,300	1,380	1,370	940	830	840	830	301	336	432	465	
9	桑納川	桑納橋	1,590	1,870	810	960	960	370	460	400	410	345	690	318	295	225	240	275	
13	印旛放水路(上流)	ゆらゆら橋	4,600	2,310	2,130	1,360	2,580	2,570	3,360	2,200	660	1,260	1,650	1,610	1,710	1,190	1,760	1,050	
12	印旛放水路(上流)	八千代橋	4,400	390	1,450	850	1,150	1,410	1,540	1,210	1,210	1,310	1,060	1,160	760	820	588	970	
7	神崎川	白井橋	1,060	940	1,280	1,020	1,110	320	370	400	321	620	379	473	363	298	272	287	
8	神崎川	二重川・こぶく橋付近	3,000	1,940	2,290	2,410	1,280	1,420	1,670	1,370	1,260	1,090	1,030	940	1,020	930	1,060	667	
6	神崎川	神崎橋	1,420	1,600	2,050	1,620	1,630	800	910	710	420	450	520	429	487	502	484	581	
3	手繰川	小竹川・小竹付近	1,760	950	1,630	830	340	1,120	1,240	760	940	670	760	470	780	760	350	309	
4	手繰川	下志津橋	1,510	1,080	930	1,070	1,340	870	670	610	440	820	600	580	423	512	390	476	
2	手繰川	無名橋	2,270	1,910	2,130	1,630	1,480	1,290	1,100	1,250	1,050	920	520	830	710	830	577	704	
5	師戸川	師戸橋	1,770	900	1,090	1,490	1,770	132	370	430	470	280	411	394	189	235	162	159	
1	鹿島川	鹿島橋	176	153	174	178	258	44	610	107	121	135	89	102	59	28	127	147	
14	長門川	長門橋	259	232	209	165	246	211	197	164	151	131	152	115	88	89	108	101	
	高崎川	竜灯橋	216	310	370	370	350	194	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25年度で終了
	鹿島川	岩富橋	189	231	249	203	158	119	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25年度で終了
	神崎川	小池橋	1,040	1,400	2,010	1,050	950	570	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25年度で終了
	桑納川	睦橋	1,350	1,000	1,020	670	910	460	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25年度で終了

図3 印旛沼流入河川 底質調査




【参考】 表4 印旛沼 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

NO.	水域名	地点名	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度
			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目
15	印旛沼	阿宗橋	570	1,060	1,080	870	900	119	95	255	213	175	419	221	297	298	442	182
16	印旛沼	船戸大橋下流	650	3,300	2,680	2,260	2,040	1,450	1,820	1,670	1,580	1,310	1,310	1,370	1,240	730	1,120	800
17	印旛沼	上水道取水口下	1,050	920	1,130	880	930	740	1,000	930	1,060	880	630	680	710	535	560	497
18	印旛沼	一本松下	900	880	670	800	650	700	690	640	560	550	500	540	464	441	415	419
19	印旛沼	北印旛沼中央	770	450	520	590	570	480	450	460	349	390	367	367	383	317	380	357

図4 印旛沼 底質調査




【参考】 表5 東京湾北部・中央部 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

地点番号	調査地点名	平成24年度		平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度
		1回目	2回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目
1	旧江戸川河口部	—	31	52	420	460	44	86	189	30	17	370	332	219	259	196
2	江戸川河口部	—	126	70	18	28	125	30	不検出	12	16	26	不検出	136	不検出	77
3	花見川河口部	—	不検出	不検出	124	1380	232	267	367	640	236	221	237	128	173	115
4	養老川河口部	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	M-C1(東京湾1) 浦安沿岸	35	11	38	59	48	46	41	24	不検出	97	16	87	19	不検出	19
6	M-C2(東京湾4) 市川・船橋沖	38	26	76	58	44	50	26	53	25	47	19	53	不検出	不検出	26
7	M-C3(東京湾6) 千葉航路	49	15	35	65	12	14	44	23	不検出	18	16	不検出	不検出	不検出	11
8	M-C4(東京湾9) 五井沖	38	不検出	12	30	38	56	44	38	23	20	不検出	20	不検出	不検出	22
9	M-C5(東京湾8) 湾中央	127	15	61	41	53	96	70	50	54	119	32	29	144	不検出	20
10	M-C6(東京湾10) 千葉航路入口	85	不検出	88	124	69	52	63	61	50	36	不検出	不検出	不検出	不検出	17
11	M-C7(東京湾11) 姉崎沖	41	20	88	118	53	82	67	98	55	61	不検出	不検出	25	21	22
12	M-C8(東京湾12) 姉崎沿岸	15.8	21	51	62	26	不検出	49	43	17	27	54	32	39	不検出	24
13	M-C9(東京湾13) 袖ヶ浦沖	46	13	22	14	19	14	20	14	24	21	27	18	不検出	不検出	13
14	M-C10(盤洲) 盤洲	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

図5 東京湾北部・中央部 底質調査



【参考】 表6 東京湾内房海域 底質調査結果一覽表

(単位: Bq/kg)

地点番号	調査地点名		平成24年度		平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度
			1回目	2回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目
15	C-P1(東京湾14)	木更津沖	12	不検出	37	17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	不検出
16	C-P2(東京湾15)	木更津沿岸	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
17	C-P3(東京湾16)	木更津航路	63	27	90	18	82	70	62	44	33	54	22	41	不検出	33	48
18	C-P4(東京湾17)	君津航路	100	16	68	91	162	39	105	72	不検出	66	不検出	38	26	49	30
19	C-P5(東京湾18)	富津航路	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
20	C-P6(東京湾19)	富津岬下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
21	C-P7(東京湾20)	上総湊沿岸	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
22	C-P8	木更津港内	110	129	300	275	254	184	192	208	208	139	141	153	115	106	115

図6 東京湾内房海域 底質調査

