

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等 使用実態調査報告について（フォローアップ）

平成18年2月15日
健康福祉部健康福祉指導課
043-223-2313

1 趣旨

標記について、平成17年11月29日公表以降の調査の進捗状況についてとりまとめたものです。

2 報告の結果

(1) 調査回答施設数

<11月末公表> 2191施設 → <今回> 2460施設

(2) 調査回答施設数の状況

	<11月末公表>	<今回>
調査回答施設数(100%)	2191施設(100%)	2460施設(100%)
のうち		
ア 吹付けアスベスト等の場所を有する施設	173施設(7.9%)	190施設(7.7%)
イ アのうち、措置済み状態にある場所を有する施設	99施設(4.5%)	111施設(4.5%)
ウ アのうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのない場所を有する施設	77施設(3.5%)	84施設(3.4%)
エ アのうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設	3施設(0.1%)	5施設(0.2%)
.....		
オ エのうち、利用者が日常利用する場所を有する施設	1施設(0.05%)	3施設(0.12%)
	うち 措置済 1施設	1施設
	措置予定 0施設	2施設
	未定 0施設	0施設
カ エのうち、オ以外のその他の場所を有する施設	2施設(0.09%)	2施設(0.08%)
	うち 措置済 1施設	1施設
	措置予定 1施設	1施設
	未定 0施設	0施設

(3) 現段階において分析調査中の施設数

<11月末公表> 351施設 → <今回> 67施設

3 今後の対応

今回の報告において、分析調査中及び未回答の施設については、今後も状況把握に努めるとともに、ばく露のおそれのある場所を有する施設として措置予定の施設についても、引き続き適切な対策を行うよう指導してまいります。

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査報告【フォローアップ】

11月末公表									今 回										
施設区分	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する施設数(①)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の施設数			施設区分	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する施設数(①)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の施設数		
					左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する施設数(②)	措置、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数(③)									措置、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数(④)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する施設数(②)			
老人保健福祉関係施設	1,782	913	861	57	40	21	2	52	老人保健福祉関係施設	1,782	909	903	59	41	23	2	6		
うち 特別養護老人ホーム	149	85	82	15	11	5	1	3	うち 特別養護老人ホーム	149	85	85	15	12	5	1	—		
児童福祉関係施設	1,405	1,094	890	93	47	46	1	201	児童福祉関係施設	1,402	1,089	1,032	104	52	52	3	53		
うち 保育所	537	461	416	48	22	27	—	45	うち 保育所	537	461	451	54	23	32	1	10		
障害保健福祉関係施設	559	462	392	18	10	8	—	70	障害保健福祉関係施設	559	458	450	19	16	3	—	8		
うち 知的障害者入所更生施設	48	35	34	4	1	3	—	1	うち 知的障害者入所更生施設	48	35	35	2	1	1	—	—		
社会援護関係施設	101	76	48	5	2	2	—	28	社会援護関係施設	101	75	75	8	2	6	—	—		
うち 保護施設	5	5	5	2	1	1	—	—	うち 保護施設	5	5	5	2	1	1	—	—		
計	3,847	2,545	2,191	173	99	77	3	351	計	3,844	2,531	2,460	190	111	84	5	67		

【注記事項】

- ※1. 調査対象施設は、保護施設等の社会援護関係施設、知的障害者入所更生施設等の障害保健福祉関係施設、保育所等の児童福祉関係施設、特別養護老人ホーム等の老人保健福祉関係施設。
- ※2. 調査対象建材は、平成8年度以前に竣工(改修工事を含む)した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石等。
- ※3. 「全施設数」とは、把握している、所管社会福祉施設等の総数をいう。
- ※4. 「調査対象施設数」とは、把握している、平成8年度以前に竣工した調査対象施設数をいう。
- ※5. 「回答施設数」とは、調査報告のあった施設数をいう。
- ※6. ①欄には、吹付けアスベスト等が使用されている場所を有する施設数を記入している。
- ※7. ②欄には、①に示すものうち、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」(以下「措置済状態」という。)にある場所を有する施設数を記入している。
- ※8. ③欄には、①に示すものうち、「措置済状態」ではないが、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数を記入している。
- ※9. ④欄には、①に示すものうち、「措置済状態」ではなく、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数を記入している。
- ※10. それぞれの調査項目に重複する施設があるため、②③④の施設数の合計と①の施設数とは一致しない。
- ※11. ばく露のおそれがある施設としてあげられるものの中には、施設利用者や職員が日常利用しない場所も含まれている。
- ※12. 調査対象施設数が減少しているのは、調査中とした施設の竣工年度が平成9年度以降であることが判明し修正したことによる。

【備考1】

「④ばく露のおそれのある場所を有する施設」のうち、
「⑤利用者が日常利用する場所を有する施設」の状況(追加調査)【フォローアップ】

施設区分	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数 (④)	追加調査 回答施設数 (ア)	(ア)のうち、 利用者が日常 利用する場所 を有する施設 数 (イ)	ばく露のおそれのある利用者が日常利用する場所 (該当施設数) (ウ)					措置状況 (エ)		
				居室 等	食 堂	浴 室	通 路	そ の 他	措 置 済	措 置 予 定	未 定
老人保健福祉関係施設	2	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—
うち 特別養護老人ホーム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
児童福祉関係施設	3	3	2	1	—	—	—	1	—	2	—
うち 保育所	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—
障害保健福祉関係施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
うち 知的障害者入所更生施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社会援護関係施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
うち 保護施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	5	5	3	1	—	—	1	1	1	2	—

【注記事項】

- ※1. 「居室等」は、利用者が日常利用する室であり、例えば乳児室、ほふく室、保育室、学習室、遊戯室、集会室、機能回復訓練室その他これらに類するものを含む。
- ※2. 「通路」は、廊下、階段、玄関ホール、昇降口その他これらに類するものを含む。
- ※3. 1つの施設で複数種類の場所に該当することから(ウ)欄の合計と(イ)欄とは一致しない。
- ※4. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する施設数を計上。(8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)
「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する施設数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)
「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する施設数を計上。
なお、1つの施設等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。

【備考2】

「④ばく露のおそれのある場所を有する施設」のうち、
「⑥その他の場所を有する施設」の状況(追加調査)【フォローアップ】

施設区分	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数(④)	追加調査回答施設数(ア)	(ア)のうち、その他の場所を有する施設数(イ)	ばく露のおそれのあるその他の場所(該当施設数)(ウ)				措置状況(エ)		
				ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定
老人保健福祉関係施設	2	2	1	—	1	—	—	1	—	—
うち 特別養護老人ホーム	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
児童福祉関係施設	3	3	1	—	—	1	—	—	1	—
うち 保育所	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
障害保健福祉関係施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
うち 知的障害者入所更生施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社会援護関係施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
うち 保護施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	5	5	2	—	1	1	—	1	1	—

【注記事項】

※1. 「その他の場所」は、利用者が日常利用する室以外の室をいう。

※2. 1つの施設で複数種類の場所に該当することがあることから(ウ)欄の合計は(イ)欄とは一致しない。

※3. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する施設数を計上。(8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)

「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する施設数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)

「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する施設数を計上。

なお、1つの施設等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。

社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査【フォローアップ】

【関係施設別】

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)			左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)			左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中の施設数				
				施設数 (①-1) (室面積)	室数(①-2)		通路部分面積 (①-2)	施設数 (②-1) (室面積)	室数(②-2)		通路部分面積 (②-2)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの(③)			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの(④)					
					日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)			施設数 (③-1) (室面積)	室数(③-2)		通路部分面積 (③-2)	施設数 (④-1) (室面積)	室数(④-2)			通路部分面積 (④-2)			
										日常利用室 (室面積)				その他の居室 (室面積)	日常利用室 (室面積)			その他の居室 (室面積)		
老人保健福祉関係施設	1,782	909	903	59 (17,319.㎡)	545 (13,020.㎡)	228 (4,299.㎡)	/	41 (15,567.㎡)	524 (12,286.㎡)	189 (3,281.㎡)	/	23 (1,627.㎡)	21 (734.㎡)	38 (893.㎡)	/	2 (125.㎡)	-	1 (125.㎡)	/	6
うち 特別養護老人ホーム	149	85	85	15 (4,284.㎡)	129 (3,375.㎡)	25 (910.㎡)	/	12 (3,854.㎡)	120 (3,177.㎡)	19 (677.㎡)	/	5 (305.㎡)	9 (198.㎡)	5 (107.㎡)	/	1 (125.㎡)	-	1 (125.㎡)	/	-
児童福祉関係施設	1,402	1,089	1,032	104 (14,190.㎡)	284 (12,133.㎡)	103 (2,057.㎡)	/	52 (8,313.㎡)	151 (7,231.㎡)	51 (1,082.㎡)	/	52 (5,665.㎡)	130 (4,742.㎡)	48 (923.㎡)	/	3 (212.㎡)	3 (160.㎡)	4 (52.㎡)	/	53
うち 保育所	537	461	451	54 (10,756.㎡)	224 (8,815.㎡)	87 (1,941.㎡)	/	23 (5,981.㎡)	115 (4,942.㎡)	45 (1,039.㎡)	/	32 (4,645.㎡)	107 (3,743.㎡)	42 (902.㎡)	/	1 (130.㎡)	2 (130.㎡)	-	/	10
障害保健福祉関係施設	559	458	450	19 (3,809.㎡)	109 (2,780.㎡)	37 (1,029.㎡)	/	16 (2,740.㎡)	75 (2,136.㎡)	25 (604.㎡)	/	3 (1,069.㎡)	34 (644.㎡)	12 (425.㎡)	/	-	-	-	/	8
うち 知的障害者入所更生施設	48	35	35	2 (755.㎡)	20 (659.㎡)	5 (96.㎡)	/	1 (509.㎡)	6 (428.㎡)	3 (81.㎡)	/	1 (246.㎡)	14 (231.㎡)	2 (15.㎡)	/	-	-	-	/	-
社会援護関係施設	101	75	75	8 (1,422.㎡)	4 (146.㎡)	6 (1,277.㎡)	/	2 (1,043.㎡)	1 (23.㎡)	1 (1,020.㎡)	/	6 (378.㎡)	3 (122.㎡)	5 (256.㎡)	/	-	-	-	/	-
うち 保護施設	5	5	5	2 (71.㎡)	1 (23.㎡)	1 (48.㎡)	/	1 (23.㎡)	1 (23.㎡)	-	/	1 (48.㎡)	-	1 (48.㎡)	/	-	-	-	/	-
計	3,844	2,531	2,460	190 (36,740.㎡)	942 (28,079.㎡)	374 (8,662.㎡)	/	111 (27,664.㎡)	751 (21,676.㎡)	266 (5,987.㎡)	/	84 (8,739.㎡)	188 (6,242.㎡)	103 (2,497.㎡)	/	5 (337.㎡)	3 (160.㎡)	5 (177.㎡)	/	67

※面積は、小数点以下を表示していないため、合計欄の面積とあわない場合がある。

社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査【フォローアップ】
【老人保健福祉関係施設】

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの ③			左記①のうち、措置済状態にあるもの ②			左記①のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中の施設数				
				施設数 ①-1 (室面積)	室数①-2		施設数 ②-1 (室面積)	室数②-2		施設数 ③-1 (室面積)	室数③-2		施設数 ④-1 (室面積)	室数④-2			通路部分面積 ④-2			
					日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)					
養護老人ホーム	19	18	18	3 (221.㎡)	1 (4.㎡)	5 (217.㎡)	/	1 (104.㎡)	1 (4.㎡)	3 (100.㎡)	/	1 (117.㎡)	-	2 (117.㎡)	/	1 (.㎡)	-	-	/	-
特別養護老人ホーム	149	85	85	15 (4,284.㎡)	129 (3,375.㎡)	25 (910.㎡)	/	12 (3,854.㎡)	120 (3,177.㎡)	19 (677.㎡)	/	5 (305.㎡)	9 (198.㎡)	5 (107.㎡)	/	1 (125.㎡)	-	1 (125.㎡)	/	-
軽費老人ホーム①～③の計	67	23	23	4 (4,078.㎡)	148 (3,668.㎡)	71 (411.㎡)	/	3 (3,871.㎡)	146 (3,610.㎡)	61 (262.㎡)	/	2 (207.㎡)	2 (58.㎡)	10 (149.㎡)	/	-	-	-	/	-
①A型	2	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
②B型	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
③ケアハウス	65	21	21	4 (4,078.㎡)	148 (3,668.㎡)	71 (411.㎡)	/	3 (3,871.㎡)	146 (3,610.㎡)	61 (262.㎡)	/	2 (207.㎡)	2 (58.㎡)	10 (149.㎡)	/	-	-	-	/	-
老人デイサービスセンター	579	309	308	8 (817.㎡)	31 (700.㎡)	10 (117.㎡)	/	6 (750.㎡)	31 (700.㎡)	4 (50.㎡)	/	2 (67.㎡)	-	6 (67.㎡)	/	-	-	-	/	1
老人短期入所施設	13	5	5	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
老人福祉センター(A型、特A型、B型)	61	54	53	14 (2,153.㎡)	42 (1,453.㎡)	15 (700.㎡)	/	4 (1,283.㎡)	32 (975.㎡)	4 (309.㎡)	/	10 (870.㎡)	10 (478.㎡)	11 (392.㎡)	/	-	-	-	/	1
老人福祉施設付設作業所	4	3	3	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
老人介護支援センター(在宅介護支援センター)	237	113	111	3 (126.㎡)	5 (126.㎡)	-	/	3 (126.㎡)	5 (126.㎡)	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	2
認知症高齢者グループホーム	199	83	83	5 (2,072.㎡)	64 (997.㎡)	60 (1,076.㎡)	/	5 (2,072.㎡)	64 (997.㎡)	60 (1,076.㎡)	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
在宅複合型施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-

各施設種別ごとの状況(老人保健福祉関係施設)

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)				左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)				左記(①)のうち、措置済状態ではないもの								分析調査中の施設数
				施設数 (①-1) (室面積)	室数(①-2)		通路部分 面積 (①-2)	施設数 (②-1) (室面積)	室数(②-2)		施設数 (③-1) (室面積)	室数(③-2)		施設数 (④-1) (室面積)	室数(④-2)		通路部分 面積 (④-2)			
					日常 利用室 (室面積)	その 他の 居室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その 他の 居室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その 他の 居室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その 他の 居室 (室面積)				
生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)	1	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
平成10年度介護保険関連サービス基盤整備事業にて整備した施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
平成11年度介護予防拠点整備事業にて整備した施設	8	6	6	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
平成12年度介護予防拠点整備事業にて整備した施設	8	3	3	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
平成13年度介護予防拠点整備事業にて整備した施設	8	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
平成14年度介護予防拠点整備事業にて整備した施設	1	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
介護老人保健施設	98	33	30	3 (2,218.㎡)	42 (1,536.㎡)	28 (682.㎡)	/ (1,089.㎡)	3 (2,157.㎡)	42 (1,536.㎡)	24 (621.㎡)	/ (1,089.㎡)	3 (61.㎡)	-	4 (61.㎡)	/ (128.㎡)	-	-	-	/	-
訪問看護ステーション	186	52	52	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
有料老人ホーム	80	57	56	4 (1,349.㎡)	83 (1,162.㎡)	14 (187.㎡)	/ (576.㎡)	4 (1,349.㎡)	83 (1,162.㎡)	14 (187.㎡)	/ (576.㎡)	-	-	-	/	-	-	-	/	1
特定民間施設	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
老人休養ホーム	2	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
老人憩いの家	61	60	59	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	1
高齢者総合相談センター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
介護実習・普及センター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	0	-	/	-	-	-	/	-
計	1,782	909	903	59 (17,319.㎡)	545 (13,020.㎡)	228 (4,299.㎡)	/ (6,222.㎡)	41 (15,567.㎡)	524 (12,286.㎡)	189 (3,281.㎡)	/ (5,268.㎡)	23 (1,627.㎡)	21 (734.㎡)	38 (893.㎡)	/ (1,019.㎡)	2 (125.㎡)	-	1 (125.㎡)	/ (63.㎡)	6

※面積は、小数点以下を表示していないため、合計欄の面積とあわない場合がある。

社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査【フォローアップ】
【児童福祉関係施設】

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)			左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)			左記(①)のうち、措置済状態ではないもの									分析調査中の施設数	
				施設数 (①-1) (室面積)	室数(①-2)		通路部分面積 (①-2)	施設数 (②-1) (室面積)	室数(②-2)		通路部分面積 (②-2)	換気、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの(③)			換気、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの(④)					
					日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)			施設数 (③-1) (室面積)	室数(③-2)		通路部分面積 (③-2)	施設数 (④-1) (室面積)	室数(④-2)		通路部分面積 (④-2)				
乳児院	2	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/			-	-		-	/	-	-
母子生活支援施設	3	3	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
児童養護施設	14	12	12	2 (114.㎡)	2 (62.㎡)	4 (52.㎡)	/	1 (32.㎡)	1 (32.㎡)	-	/	-	-	-	/	2 (82.㎡)	1 (30.㎡)	4 (52.㎡)	/	-
児童相談所	6	5	5	2 (97.㎡)	2 (97.㎡)	-	/	2 (97.㎡)	2 (97.㎡)	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
一時保護施設	5	4	4	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
助産施設	5	5	5	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
保育所	537	461	451	54 (10,756.㎡)	224 (8,815.㎡)	87 (1,941.㎡)	/	23 (5,981.㎡)	115 (4,942.㎡)	45 (1,039.㎡)	/	32 (4,645.㎡)	107 (3,743.㎡)	42 (902.㎡)	/	1 (130.㎡)	2 (130.㎡)	-	/	10
情緒障害児短期治療施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
児童自立支援施設	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
児童家庭支援センター	2	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
へき地保育所	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
子育て支援のための拠点施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-

各施設種別ごとの状況(児童福祉関係施設)

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)				左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)				左記(①)のうち、措置済状態ではないもの								分析調査中の施設数
				施設数(①-1) (室面積)			通路部分面積 (①-2)	施設数(②-1) (室面積)			通路部分面積 (②-2)	損傷、劣化等による石綿等の初じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの(③)				損傷、劣化等による石綿等の初じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの(④)				
				施設数(①-1) (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)		施設数(②-1) (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)		施設数(③-1) (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)	通路部分面積 (③-2)	施設数(④-1) (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)	通路部分面積 (④-2)	
婦人相談所	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
婦人保護施設	2	2	2	1 (44.㎡)	3 (44.㎡)	-	/	-	-	-	/	1 (44.㎡)	3 (44.㎡)	-	/	-	-	-	/	-
児童厚生施設	60	50	46	10 (187.㎡)	8 (168.㎡)	5 (19.㎡)	(703.㎡)	2 (56.㎡)	5 (56.㎡)	-	/	8 (131.㎡)	3 (112.㎡)	5 (19.㎡)	(703.㎡)	-	-	-	/	4
放課後児童健全育成事業実施施設	355	264	225	24 (2,000.㎡)	23 (2,000.㎡)	-	(168.㎡)	15 (1,419.㎡)	15 (1,419.㎡)	-	/	9 (581.㎡)	8 (581.㎡)	-	(168.㎡)	-	-	-	/	39
母子健康センター	6	6	6	2 (354.㎡)	4 (354.㎡)	-	(153.㎡)	1 (232.㎡)	1 (232.㎡)	-	/	1 (122.㎡)	3 (122.㎡)	-	(153.㎡)	-	-	-	/	-
慢性疾患児家族宿泊施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
母子休養ホーム	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
母子福祉センター	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
自立援助ホーム	2	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
つどいの広場事業実施施設	16	14	14	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
職員養成施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
認可外保育施設	283	214	210	7 (447.㎡)	14 (402.㎡)	7 (45.㎡)	(46.㎡)	6 (305.㎡)	8 (262.㎡)	6 (43.㎡)	(36.㎡)	1 (142.㎡)	6 (140.㎡)	1 (2.㎡)	(10.㎡)	-	-	-	/	-
地域子育てセンター事業実施施設	83	33	33	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
乳幼児健康支援一時預かり事業実施施設	15	6	6	2 (191.㎡)	4 (191.㎡)	-	/	2 (191.㎡)	4 (191.㎡)	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
一時保護委託先	3	3	3	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
計	1,402	1,089	1,032	104 (14,190.㎡)	284 (12,133.㎡)	103 (2,057.㎡)	(3,434.㎡)	52 (8,313.㎡)	151 (7,231.㎡)	51 (1,082.㎡)	(1,336.㎡)	52 (5,665.㎡)	130 (4,742.㎡)	48 (923.㎡)	(2,098.㎡)	3 (212.㎡)	3 (160.㎡)	4 (52.㎡)	/	53

※面積は、小数点以下を表示していないため、合計欄の面積とあわない場合がある。

社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査【フォローアップ】
【障害保健福祉関係施設】

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)			左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)			左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中の施設数				
				施設数 (①-1) (室面積)	室数(①-2)		通路部分面積 (①-2)	施設数 (②-1) (室面積)	室数(②-2)		施設数 (③-1) (室面積)	室数(③-2)		施設数 (④-1) (室面積)	室数(④-2)		通路部分面積 (④-2)			
					日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)		日常利用室 (室面積)	その他の居室 (室面積)		日常利用室 (室面積)			その他の居室 (室面積)		
					横断、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの(③)														横断、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの(④)	
肢体不自由者更生施設	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
視覚障害者更生施設	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
聴覚・言語障害者更生施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
内部障害者更生施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
身体障害者療護施設	14	11	11	1 (676.㎡)	11 (309.㎡)	7 (367.㎡)	/	-	-	-	/	1 (676.㎡)	11 (309.㎡)	7 (367.㎡)	/	-	-	-	/	-
身体障害者福祉ホーム	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
身体障害者入所授産施設	2	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
身体障害者通所授産施設	6	5	5	1 (147.㎡)	9 (104.㎡)	3 (43.㎡)	/	-	-	-	/	1 (147.㎡)	9 (104.㎡)	3 (43.㎡)	/	-	-	-	/	-
身体障害者小規模通所授産施設	2	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
身体障害者福祉工場	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
盲人ホーム	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害者入所更生施設	48	35	35	2 (755.㎡)	20 (659.㎡)	5 (96.㎡)	/	1 (509.㎡)	6 (428.㎡)	3 (81.㎡)	/	1 (246.㎡)	14 (231.㎡)	2 (15.㎡)	/	-	-	-	/	-
知的障害者入所授産施設	7	6	6	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害児施設	8	6	6	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-

各施設種別ごとの状況(障害保健福祉関係施設)

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)				左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)				右記(①)のうち、措置済状態ではないもの								分析調査中の施設数
				措置済状態にあるもの(②)			措置済状態ではないもの													
				措置済状態にあるもの(②)			措置済状態ではないもの													
				措置済状態にあるもの(②)			措置済状態ではないもの													
施設数 (①-1) (室面積)	日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)	通路 部分 面積 (①-2)	施設数 (②-1) (室面積)	日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)	通路 部分 面積 (②-2)	施設数 (③-1) (室面積)	日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)	通路 部分 面積 (③-2)	施設数 (④-1) (室面積)	日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)	通路 部分 面積 (④-2)					
自閉症児施設	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
盲児施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
ろうあ児施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
肢体不自由児施設	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
肢体不自由児療護施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
重症心身障害児施設	2	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
身体障害者通所ホーム	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
身体障害者デイサービスセンター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
2	13	10	8	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	2
障害者更生センター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
盲導犬訓練施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
身体障害者デイサービス事業所	21	15	15	1 (134.㎡)	1 (134.㎡)	-	/	1 (134.㎡)	1 (134.㎡)	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
身体障害者短期入所事業所(単独設置の場合)	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
市町村障害者生活支援センター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害者デイサービスセンター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害者デイサービス事業所	22	18	18	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-

各施設種別ごとの状況(障害保健福祉関係施設)

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石棉)等があるもの (①)				左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)				左記(①)のうち、措置済状態ではないもの								分析調査中の施設数
				施設数 (①-1) (室面積)	室数(①-2)		通路 部分 面積 (①-2)	施設数 (②-1) (室面積)	室数(②-2)		通路 部分 面積 (②-2)	損傷、劣化等による石棉等の粉じんの飛散により、ばく露 のおそれがないもの(③)				損傷、劣化等による石棉等の粉じんの飛散により、ばく露 のおそれがあるもの(④)				
					日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)			施設数 (③-1) (室面積)	日常 利用室 (室面積)		その他 の居室 (室面積)	通路 部分 面積 (③-2)	施設数 (④-1) (室面積)	日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)	通路 部分 面積 (④-2)			
知的障害者短期入所事業所(単独設置の場合)	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)	86	72	72	1 (73.㎡)	5 (50.㎡)	2 (23.㎡)	(36.㎡)	1 (73.㎡)	5 (50.㎡)	2 (23.㎡)	(36.㎡)	-	-	-	/	-	-	-	/	-
児童デイサービス事業所(単独設置の場合)	27	20	20	1 (129.㎡)	1 (129.㎡)	-	/	1 (129.㎡)	1 (129.㎡)	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
児童短期入所事業所(単独設置の場合)	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害者通所更生施設	25	18	17	2 (339.㎡)	1 (339.㎡)	-	(172.㎡)	1 (339.㎡)	1 (339.㎡)	-	(112.㎡)	1	-	-	/	-	-	-	/	1
知的障害者通所授産施設	21	10	9	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	1
知的障害者小規模通所授産施設	3	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害者通所寮	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害者福祉ホーム	2	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害者福祉工場	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
知的障害児通園施設	11	11	11	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
難聴幼児通園施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
肢体不自由児通園施設	7	7	5	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
重症心身障害児(者)通園事業実施施設(A型、B型)	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
点字図書館	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
点字出版施設、聴覚障害者情報提供施設、補装具製作施設	2	2	2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-

各施設種別ごとの状況(障害保健福祉関係施設)

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)				左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)				左記(①)のうち、措置済状態ではないもの								分析調査中の施設数
				施設数 (①-1) (室面積)	室数(①-2)		通路 部分 面積 (①-2)	施設数 (②-1) (室面積)	室数(②-2)		通路 部分 面積 (②-2)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露 のおそれがないもの(③)				損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露 のおそれがあるもの(④)				
					日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)			施設数 (③-1) (室面積)	日常 利用室 (室面積)		その他 の居室 (室面積)	通路 部分 面積 (③-2)	施設数 (④-1) (室面積)	日常 利用室 (室面積)	その他 の居室 (室面積)	通路 部分 面積 (④-2)			
精神障害者生活訓練施設	5	5	5	1 (382.㎡)	27 (376.㎡)	2 (6.㎡)	/	1 (382.㎡)	27 (376.㎡)	2 (6.㎡)	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
精神障害者入所授産施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
精神障害者通所授産施設	6	5	4	1 (358.㎡)	-	1 (358.㎡)	/	1 (358.㎡)	-	1 (358.㎡)	/	-	-	-	/	-	-	-	/	1
精神障害者小規模通所授産施設	4	3	3	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
精神障害者福祉ホーム	6	3	3	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
精神障害者福祉ホームB型	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
精神障害者福祉工場	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
精神障害者地域生活支援センター	10	7	6	1 (186.㎡)	5 (186.㎡)	-	/	1 (186.㎡)	5 (186.㎡)	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	1
精神障害者短期入所生活介護等施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
精神障害者地域生活援助事業所(グループホーム)	32	25	25	4 (398.㎡)	19 (262.㎡)	17 (136.㎡)	/	4 (398.㎡)	19 (262.㎡)	17 (136.㎡)	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
発達障害者支援センター運営事業実施施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
職員養成施設(体育館、養成所、宿舍等)	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
心身障害児総合通園センター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
障害者就業・生活支援センター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
小規模作業所	160	147	145	3 (233.㎡)	11 (233.㎡)	-	/	3 (233.㎡)	11 (233.㎡)	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	2
計	559	458	450	19 (3,809.㎡)	109 (2,780.㎡)	37 (1,029.㎡)	/	16 (2,740.㎡)	75 (2,136.㎡)	25 (604.㎡)	/	3 (1,069.㎡)	34 (644.㎡)	12 (425.㎡)	/	-	-	-	/	8

※面積は、小数点以下を表示していないため、合計欄の面積とあわない場合がある。

社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査【フォローアップ】
【社会援護関係施設】

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)			左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)			左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中の施設数				
				施設数 (①-1) (室面積)	室数(①-2)		施設数 (②-1) (室面積)	室数(②-2)		施設数 (③-1) (室面積)	積層、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの(③)			積層、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの(④)						
					日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)		通路 部分 面積 (①-2)	日常 利用室 (室面積)		その他 の諸室 (室面積)	通路 部分 面積 (②-2)	日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)	通路 部分 面積 (③-2)		施設数 (④-1) (室面積)	室数(④-2)		通路 部分 面積 (④-2)
																		日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)	
保護施設	5	5	5	2 (71.㎡)	1 (23.㎡)	1 (48.㎡)	/	1 (23.㎡)	1 (23.㎡)	-	/	1 (48.㎡)	-	1 (48.㎡)	/	-	-	-	/	-
救護施設	5	5	5	2 (71.㎡)	1 (23.㎡)	1 (48.㎡)	/	1 (23.㎡)	1 (23.㎡)	-	/	1 (48.㎡)	-	1 (48.㎡)	/	-	-	-	/	-
更生施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
授産施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
宿所提供施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
社会事業授産施設	1	1	1	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
無料低額宿泊事業を行う施設	23	21	21	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
隣保館	6	6	6	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
生活館	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
ホームレス自立支援センター	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
へき地保健福祉館	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
地域福祉センター	66	42	42	6 (1,351.㎡)	3 (122.㎡)	5 (1,229.㎡)	/	1 (1,020.㎡)	-	1 (1,020.㎡)	/	5 (331.㎡)	3 (122.㎡)	4 (209.㎡)	/	-	-	-	/	-

各施設種別ごとの状況(社会援護関係施設)

施設種別	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト(石綿)等があるもの (①)			左記(①)のうち、措置済状態にあるもの (②)			左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中の施設数				
				施設数 (①-1) (室面積)	室数(①-2)		通路 部分 面積 (①-2)	施設数 (②-1) (室面積)	室数(②-2)		施設数 (③-1) (室面積)	室数(③-2)		通路 部分 面積 (③-2)	施設数 (④-1) (室面積)		室数(④-2)		通路 部分 面積 (④-2)	
					日常 利用室 (室面積)	その 他の 諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その 他の 諸室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その 他の 諸室 (室面積)				日常 利用室 (室面積)	その 他の 諸室 (室面積)		
					横傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの(③)							横傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの(④)								
ホームレス緊急一時宿泊施設(シェルター)	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
地方改善施設	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
共同作業場	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
大型共同作業場	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
納骨堂	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
共同浴場	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
火葬場	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
共同便所	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
共同炊事洗濯場	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
ごみ焼却炉	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	/	-
計	101	75	75	8 (1,422.㎡)	4 (146.㎡)	6 (1,277.㎡)	(632.㎡)	2 (1,043.㎡)	1 (23.㎡)	1 (1,020.㎡)	(228.㎡)	6 (378.㎡)	3 (122.㎡)	5 (256.㎡)	(404.㎡)	-	-	-	/	-

※面積は、小数点以下を表示していないため、合計欄の面積とあわない場合がある。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)【フォローアップ】

施設種別 及び名称	公立・ 私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)				日常利用する場所 (A)			その他 (B)			
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
1 特別養護老人ホーム 上総	公立・私立	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	除去工事を11月1日に完了した。
2 養護老人ホーム 長生共栄園	公立・私立	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	階段天井の囲い込み処理を10月中に完了した。	
3 児童養護施設 一宮学園	公立・私立	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○ 今年度末から18年度初 初にかけ除去工事を予 定。	-	旧ボイラー室を不要不急の物品を収納する物置として使用。 (ボイラーは撤去済み。) 対策 入りロドアを施錠し、職員・児童とも立入禁止にしている。 入りロドア下半分および天窓窓戸部分、煙突開口部にビニールを貼り、外部と遮断している。 今年度末から18年度初にかけ除去工事を予定。
4 児童養護施設 富浦学園	公立・私立	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	ビニールシートで天井覆い済、緞帳で遮断して立入禁止 平成17年度中に除去予定(工事計画中)
5 保育所 あさひ保育園	公立・私立	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	アスベストがあるはず(3歳児室)、遊戯室は閉鎖。
合計		1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	1	1	-	
・該当施設数計(5) ・A該当施設数計(3) ・B該当施設数計(2)																	
うち公立分 ・該当施設数計(1) ・A該当施設数計(1) ・B該当施設数計(1)		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査未回答施設
【 フォローアップ 】

施設種別	公立 ・ 私立	名称
認可外保育施設	私立	プチハウス
認可外保育施設	私立	CRECHE ML310
認可外保育施設	私立	託児所 キッズ
認可外保育施設	私立	松尾ゴルフ倶楽部
合 計		4