
# 図1　成田空港周辺における航空機騒音の固定測定局




| 区分 | No | 測定局名 | 局ID |
|---|---|---|---|
| ①茨城県内 | ※ | 島田 | NI09 |
| | ※ | 江戸崎 | NB04 |
| | ※ | 東 | NI03 |
| | ※ | 町田 | NI10 |
| | ※ | 手賀組新田 | NI08 |
| | ※ | 沼掛 | NI05 |
| | ※ | 太田 | NI06 |
| | ※ | 新利根 | NK08 |
| | ※ | 下加納 | NK32 |
| | ※ | 伊崎 | NI07 |
| | ※ | 河内 | NK07 |
| | ※ | 金江津 | NI02 |
| ②A北側コース直下 | ※ | 田川 | NI01 |
| | 1 | 荒海 | NK05 |
| | 2 | 荒海橋本 | NN23 |
| | 3 | 芦田（成田市） | NN03 |
| | 4 | 西和泉 | NO02 |
| | 5 | １６Ｒ | NK01 |
| ③B北側コース直下 | 6 | 西大須賀 | NK18 |
| | 7 | 高倉 | NC22 |
| | 8 | 土室（千葉県） | NC23 |
| ④A北側コース西 | 9 | 矢口 | NC15 |
| | 10 | 竜台 | NN20 |
| | 11 | 北羽鳥 | NN13 |
| | 12 | 北羽鳥北部 | NN01 |
| | 13 | 長沼 | NN12 |
| | 14 | 芦田（ＮＡＡ） | NK04 |
| | 15 | 押畑 | NC16 |
| | 16 | 赤荻 | NN04 |
| | 17 | 野毛平 | NN05 |
| | 18 | 馬場 | NN18 |

| 区分 | No | 測定局名 | 局ID |
|---|---|---|---|
| ⑤B北側コース東 | 19 | 猿山 | NM01 |
| | 20 | 滑川 | NC20 |
| | 21 | 内宿 | NK19 |
| | 22 | 土室（ＮＡＡ） | NK20 |
| | 23 | 大室北 | NN25 |
| | 24 | 大室（成田市） | NN22 |
| ⑥北側谷間地区 | 25 | 新川 | NO07 |
| | 26 | 水掛 | NN19 |
| | 27 | 磯部 | NN02 |
| | 28 | 幡谷 | NN09 |
| | 29 | 久住 | NK06 |
| | 30 | 飯岡 | NK03 |
| | 31 | 大生 | NN21 |
| | 32 | 成毛 | NN10 |
| | 33 | 東和泉 | NN24 |
| | 34 | 小泉 | NN26 |
| ⑦空港側方 | 35 | 遠山 | NN15 |
| | 36 | 大和 | NC17 |
| | 37 | 本三里塚 | NN07 |
| | 38 | 三里塚小学校 | NK36 |
| | 39 | 御料牧場記念館 | NN16 |
| | 40 | 三里塚ソーラー | NK39 |
| | 41 | 本城 | NN17 |
| | 42 | 堀之内 | NN06 |
| | 43 | 大室（ＮＡＡ） | NK21 |
| | 44 | 新田（ＮＡＡ） | NK23 |
| | 45 | 新田（成田市） | NT11 |
| | 46 | 一鍬田 | NK34 |
| | 47 | 芝山千代田 | NK38 |
| | 48 | 菱田 | NS15 |
| | 49 | 大里 | NS14 |
| ⑧A南側コース直下 | 50 | ３４Ｌ | NK09 |
| | 51 | 大台 | NO03 |
| | 52 | 小池 | NO04 |
| | 53 | 芝山集会所 | NS04 |
| | 54 | 中台（千葉県） | NC05 |
| | 55 | 八田 | NO06 |
| | 56 | 木刀 | NC28 |
| | 57 | 蓮沼 | NK16 |
| ⑨B南側コース直下 | 58 | ３４Ｒ | NK35 |
| | 59 | 千田 | NK28 |
| | 60 | 牛尾 | NK29 |
| | 61 | 横芝 | NK30 |
| | 62 | 上堺 | NK31 |
| ⑩A南側コース西 | 63 | 南三里塚 | NN08 |
| | 64 | 牧野西 | NS13 |
| | 65 | 高田西 | NS12 |
| | 66 | 芝山 | NK11 |
| | 67 | 芝山町役場 | NS01 |
| | 68 | 山室 | NK12 |
| | 69 | 古和 | NC18 |
| | 70 | 蕪木 | NO14 |
| | 71 | 松尾 | NK15 |
| | 72 | 上横地 | NR01 |
| | 73 | 木戸 | NC19 |
| ⑪B南側コース東 | 74 | 間倉 | NT01 |
| | 75 | 喜多 | NK27 |
| | 76 | 船越 | NC26 |
| | 77 | 宝米 | NC27 |
| | 78 | 横芝光町町民会館 | NC29 |
| ⑫南側谷間地区 | 79 | 芝山東 | NK10 |
| | 80 | 谷 | NS10 |
| | 81 | 上吹入 | NS02 |
| | 82 | 高谷 | NS07 |
| | 83 | 竜ヶ塚 | NO10 |
| | 84 | 牛熊 | NO11 |
| | 85 | 中台（ＮＡＡ） | NK13 |
| | 86 | 大総 | NK14 |
| | 87 | 長倉 | NO13 |

（備考）

1　本図は令和７年度成田国際空港周辺航空機騒音測定結果（年報）（公益財団法人成田空港周辺地域共生財団　発行）を加工したもの。

2　右上表中の「※」は茨城県内に設置された測定局である。

3　右上表中の「局 ID」は令和７年度成田国際空港周辺航空機騒音測定結果（年報）で用いられている固有番号である。