

263. 市町村別地盤沈下状況……(平成2年度)

地域	市町村	2年度地盤沈下			2年度最大地盤沈下量			既往最大地盤沈下量				
		2年度 水準 点 数	0 } 2 cm	2 } 4 cm	4 cm 以上	地盤 沈下 量 (cm)	水 準 点	所 在 地	地 盤 沈下 量 (cm)	水 準 点	年 度	
東高地域	野田	31	29	-	-	1.0	ND-12	七光台295	(野田食菌工業)	5.0	ND-4	53
	山	22	1	-	-	0.1	NG-2	流山1998	(7号公園)	3.2	NG-2	45
	市	19	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	2.2	KS-3	53
	松戸	44	2	-	-	0.5	M-25	馬橋1515	(市立馬橋小学校)	7.6	M-21	44
	我孫子	19	8	-	-	0.7	AB-9	湖北台9の3の6	市水道部(浄水場)	9.5	AB-2	53
	関	9	2	-	-	0.4	SH-7	手賀712	(手賀青年館)	2.0	SH-7	53
葛南地域	浦安	18	8	3	-	2.2	U-10	鉄鋼通り	(緑地内)	20.2	U-12A	47
	市	69	12	-	-	0.4	I-53	塩浜1丁目	(丸一鋼管前)	24.9	I-3	45
	船橋	52	8	-	-	1.1	F-39	大穴町36	(神明神社)	24.3	F-12	44
	志野	18	15	-	-	1.5	N-4	本大久保2丁目471の39	(富士見児童遊園地)	9.8	Na74	39
	八千代	23	12	-	-	1.0	Ya-5	米本1392	(米本小学校)	2.9	Ya-2	53
	鎌ヶ谷	8	3	-	-	0.4	KA-1	中沢936	(鈴木馨宅)	3.8	Ka-4	45
千原地域	千原	147	83	-	-	1.5	C-28	仁戸名町483の6	(仁戸名小学校)	21.2	10687	46
	市	123	113	-	-	1.9	ICH-7	椎津2585の15	(高石山公園)	9.0	Na12	46
	四街道	16	9	-	-	0.7	Yo-1	四街道1577	(四街道小学校)	3.5	Yo-2	47
	長柄	8	7	1	-	2.1	NGR-4	高山587	(高山青年館)	2.4	NGR-4	56
君津地域	木更津	42	31	-	-	0.7	K-28	畑沢1270	(波岡小学校)	6.8	K-22	46
	市	17	13	-	-	0.5	KM-10	久保2丁目13の7	(君津市役所)	6.1	3855	46
	津	15	12	-	-	0.4	FT-14	青木887	(浄信寺)	5.3	FT-13	46
	浦	39	35	-	-	1.1	S-18	中袖5-1	(旭化成工業(株)内)	5.3	3849	46
北総地域	成田	53	1	-	-	0.3	NR-44	芦田87	(印旛と畜場)	5.3	NR-44	55.59
	市	34	5	-	-	1.9	SK-101	石川字熊能堂	(井戸作南公園)	3.9	SK-1	53
	酒々井	12	1	-	-	0.3	3998	酒々井下宿204の2	(路肩)	1.8	S-2	59
	栄	9	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	1.2	2984	51
	八街	17	15	-	-	0.8	YM-8	四木885の8	(四木駐在所)	1.9	原補4	56
	印西	15	3	-	-	0.1	I Z-8	草深9211	(草深小学校)	1.5	10878	53
九里地域	白井	11	7	-	-	1.2	10883	根96	(道路脇)	1.3	10881	59
	芝山	6	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	1.1	2978	59
	山	8	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	1.8	SB-2	56
	富本	17	1	-	-	0.03	TM-8	十倉612の15	(三区公民館)	2.4	TM-7	53
	里	5	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	2.0	MO-4	59
	本	4	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	1.1	IM-3	56
九里地域	旭	6	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	1.2	3955	60
	八日市場	6	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	2.4	3948	56
	東金	27	24	-	-	1.3	TO-6	砂古瀬字新山422の2	(福岡公民館)	3.7	To-11	57
	茂原	58	40	18	-	3.1	3929	小林2372	(高山修三宅前)	10.9	MB-6	48
	勝浦	22	10	-	-	0.6	35-023	佐野54	(宅地)	0.9	35-175	59
	飯岡	2	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	1.2	3958	63
	海野	1	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	1.1	3957	60.63
	光栄	4	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	2.4	NK-1	48
	光横	11	7	-	-	0.9	Hi-5	木戸1334	(白浜小学校)	10.3	Hi-6	48
	芝尾	8	5	-	-	0.8	YK-6	屋形921	(四社神社)	3.0	YK-7	48
	松成	8	1	-	-	0.01	Ma-4	広根1140	(大平小学校)	2.0	Ma-1	56
	山武	24	4	-	-	0.2	NA-17	白幡2257	(八幡神社)	3.2	3019	48
九里地域	山	10	9	-	-	1.6	SN-10	植草字北高町19の4	(山林)	5.3	3018	51
	大網	8	5	-	-	0.9	Ku-6	栗生2003	(栗生納屋龍神社)	10.7	Ku-6	46
	白	29	29	-	-	1.9	0-5	南横川	(日吉神社)	7.0	73	62
	一	29	26	1	-	2.1	32	関字西堤121	(山林)	9.3	55	62
	長	14	12	2	-	2.3	IC-10	東浪見3166	(一宮CC内)	8.9	IC-4	46
	睦	20	4	16	-	2.9	CN-3	地引1239	(東小学校)	9.2	CN-5	62
	岬	22	14	8	-	2.8	MT-25	妙楽寺2687	(駒造貯水槽脇)	11.9	MT-4	45
	大	19	18	1	-	2.1	MI-1	谷上2181-2	(谷上青年館)	3.9	MI-6	51
	多	29	23	5	-	2.4	9-14	鳥字国吉原94	(山林)	5.0	千-11	56
	原	20	18	2	-	2.6	OT-2	小土呂1485の1	(加藤政義宅)	5.4	OT-3	56
	宿	7	3	-	-	0.2	3917	若山147	(佐久間嘉平治宅)	1.3	3917	51
	長	2	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	1.3	3912	55
連	5	-	-	-	-	-	-	地盤沈下が見られた水準点なし	3.2	Ha-5	48	
生	25	22	-	-	1.7	CH-6	本郷2225	(高根小学校内)	12.2	Na1	46	